


TANGO-DLL

Dokumentation



MÄRZHÄUSER WETZLAR

GMBH u. Co. KG

Positioniersysteme

In der Murch 15
35579 Wetzlar
Germany
Tel.: +49/6441/9116-0
www.marzhauser.com

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	3
1.1 Funktionsumfang	3
1.2 Systemanforderungen	3
1.3 Unterstützte Entwicklungsumgebungen	3
2. DLL-Schnittstelle	4
2.1 Allgemeine Hinweise	4
2.2 Einbindung in Visual C++	5
2.3 Einbindung in Visual Basic	5
3. Hinweise zur Programmierung der Steuerung über die DLL	6
3.1 Initialisierung der Steuerung	7
3.2 Eigener Programmteil	9
4. Funktionen	10
4.1 Inhaltsverzeichnis	10
4.2 DLL-Konfiguration/Schnittstelle	15
4.3 Steuerungs-Info	19
4.4 Statusabfragen	20
4.5 Einstellungen	22
4.6 Fahrbefehle und Positionsverwaltung	34
4.7 Joystick und Handrad	41
4.8 Bedienpult mit Trackball und Joyspeed-Tasten	45
4.9 Endschalter (Hardware und Software)	48
4.10 Digitale und analoge Ein- und Ausgänge	53
4.11 Geber-Einstellungen	56
4.12 Reglereinstellungen	60
4.13 Trigger-Ausgang	65
4.14 Snapshot-Eingang	67
5. Fehlercodes	70
5.1 Tango-Fehlermeldungen	70
5.2 DLL-Fehlermeldungen	70

1. Einführung

Die Tango-DLL (Programmierschnittstelle für die Steuerungen Tango DT und Tango PCI) soll Software-Entwicklern dabei helfen, Anwendungen zur Steuerung der 2/4-phasigen Schrittmotoren schnell und effektiv zu entwickeln, ohne sich mit hardware-naher Programmierung beschäftigen zu müssen. Die Tango-DLL unterstützt sämtliche Befehle der Tango Steuerung.

1.1 Funktionsumfang

- Windows 32-bit DLL
- Unterstützt die Schrittmotorensteuerungen Tango DT und Tango PCI
- Ansteuerung über RS232, bzw. Virtual COM Port (PCI, USB)
- Unterstützt sämtliche Steuerungsbefehle
- Bis zu 4 Achsen

1.2 Systemanforderungen

Die Tango-DLL kann auf allen Windows-PCs ab Windows 98 verwendet werden.

1.3 Unterstützte Entwicklungsumgebungen

Tango-DLL wurde mit den folgenden Entwicklungs- und Laufzeitumgebungen getestet:

Microsoft Visual Basic
Microsoft Visual C++
National Instruments LabVIEW
Delphi 2007

Sie sollte kompatibel mit allen anderen Programmierumgebungen sein, die DLLs verwenden können.

(DLL = Dynamic Link Library, bezeichnet allgemein eine Dynamische Bibliothek. Eine Programmbibliothek bedeutet in der Programmierung eine Sammlung von Programmfunktionen für zusammengehörende Aufgaben. Bibliotheken sind im Unterschied zu Programmen keine eigenständig lauffähige Einheiten, sondern Hilfsmodule, die Programmen zur Verfügung gestellt werden.)

2. DLL-Schnittstelle

Hauptbestandteil der Tango-DLL ist die Datei Tango_DLL.dll. Diese Datei verwenden Sie bei der Entwicklung eigener Programme, um die Tango zu konfigurieren, Befehle zu senden, Ein-/ Ausgänge abzufragen etc..

2.1 Allgemeine Hinweise

Alle Funktionen sind mit einem 32-bit Integer als Rückgabewert deklariert. Eine 0 als Rückgabewert zeigt die fehlerfreie Ausführung der Funktion an, bei Fehlern (z.B. Timeouts) wird der entsprechende Fehlercode (siehe Fehlercodes) zurückgeliefert.

Die in der Dokumentation aufgeführten Beispiele verwenden ausschließlich „LSX_“-Befehle, in denen der erste Wert für die Tango-ID (LSID) steht. Diese ID wird gebraucht, um mehrere Steuerungen gleichzeitig anzusteuern. Da die „LSX_“-Befehle zurzeit nur eine Steuerung unterstützen, wird empfohlen, die „LS_“-Befehle zu verwenden. Hierbei entfällt in den Funktionsaufrufen der erste Wert für die Tango-ID. Es wird auch kein CreateLSID benötigt.

Beispiel:

„LS_“-Befehl:

```
pTango->MoveAbs(50.0, 50.0, 50.0, 10.0, true);
```

„LSX_“-Befehl:

```
pTango->MoveAbs(1, 50.0, 50.0, 50.0, 10.0, true);
```

// der erste Wert ist die LSID, welcher bei „LS_“-Befehlen entfällt

Bei Funktionen wie LSX_MoveAbs werden immer die Werte für 4 Achsen übergeben.

Handelt es sich um eine Steuerung mit 1-3 Achsen, werden die Werte für die nicht vorhandenen Achsen ignoriert, sie können auf 0 gesetzt werden.

2.2 Einbindung in Visual C++

Für Visual C++ wurde eine Kapselung der Tango_DLL.dll erstellt. Die Klasse CTango lädt die DLL und alle Zeiger auf Funktionsaufrufe dynamisch. Den Methoden des Tango-Objekts ist kein „LS_“ oder „LSX_“ vorangestellt.

(Beispiel: pTango->Calibrate() statt LS_Calibrate).

Von der Klasse CTango sollte nur eine Instanz erstellt werden, da mit der Tango-DLL momentan nicht mehrere Steuerungen gleichzeitig gesteuert werden können.

Die Dateien Tango.h und Tango.cpp befinden sich auf der Cd im Verzeichnis Software\APIExamples\Visual_C\SourceCode.

Benötigte Dateien: Tango_DLL.dll, Tango.h und Tango.cpp

Visual C++-Beispiel für die Ansteuerung einer Tango:

```
...
pTango = new CTango();
...

pTango->ConnectSimple(1, „COM3“, 57600, true);
pTango->MoveAbs(30, 50, 70, 0, true);
pTango->Disconnect();
delete pTango;
```

2.3 Einbindung in Visual Basic

Um die Funktionen der Tango-DLL verwenden zu können, muss die Datei Tango.vb dem Projekt hinzugefügt werden. Die Datei Tango.vb befindet sich auf der Cd im Verzeichnis Software\APIExamples\Visual_Basic\SourceCode.

Benötigte Dateien: Tango_DLL.dll und Tango.vb


Visual Basic-Beispiel für die Ansteuerung einer Tango:

```
Dim Rueckgabewert As Integer
Dim Rueckgabewert2 As Integer
Dim Rueckgabewert3 As Integer

...
Rueckgabewert = LS_ConnectSimple(1, „COM3“, 57600, 1)
Rueckgabewert2 = LS_MoveAbs(30, 50, 70, 0, 1)
Rueckgabewert3 = LS_Disconnect
...
```


3. Hinweise zum Aufbau eigener Programme bei der Programmierung der Steuerungen über die DLL


Die folgende Abbildung zeigt den Programmflussplan nach dem die Programme zur Steuerung von Schrittmotoren aufgebaut sein sollten. Die verwendeten Funktionen sind in der Tango-DLL Dokumentation aufgelistet und werden dort genauer beschrieben.



3.1 Initialisierung der Steuerung


Vor dem Start des eigenen Programnteils sind bei der Initialisierung der verwendeten Tango die im folgenden beschriebenen Grundeinstellungen der Steuerung vorzunehmen um einen fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten.





3.2 Eigener Programmteil

Im eigenen Programmteil kann der Anwender die gewünschte Funktionalität der Steuerung programmieren. Dazu zählen das Ausführen von Verfahrbewegungen in Abhängigkeit der zustände von digitalen I/Os ebenso wie das Setzen von Triggersignalen in Abhängigkeit von der Position, usw..



4. Funktionen

4.1 Inhaltsverzeichnis der Befehle

DLL-Konfiguration/Schnittstelle:

Befehl	Kurzbeschreibung	Seite
ConnectSimple	Mit Tango verbinden	15
CreateLSID	Erzeugt eine TangoIDNummer	15
Disconnect	Verbindung zu Tango trennen	15
EnableCommandRetry	Mit dieser Funktion kann das wiederholte Senden von Kommandos im Falle von Fehlern ein-/ausgeschaltet werden	16
FlushBuffer	Löscht den Eingabepuffer	16
FreeLSID	Gibt die erzeugte TangoIDNummer wieder frei	16
SendString	String an Tango senden	17
SendStringPosCmd	Verfahrbefehl, welcher Rückmeldung erwartet, als String senden	17
SetAbortFlag	Flag setzen, damit die Kommunikation mit der Tango abgebrochen wird	18
SetShowProt	Schnittstellenprotokoll ein-/ausschalten	18

Steuerungs-Info:

Befehl	Kurzbeschreibung	Seite
GetSerialNr	Seriennummer der Steuerung auslesen	19
GetVersionStr	Liefert die aktuelle Versionsnummer der Firmware	19
GetVersionStrDet	Liest die detaillierte Versionsnummer der Firmware	19
GetVersionStrInfo	Ergänzung zur aktuellen Versionsnummer auslesen	19

Statusabfragen:

Befehl	Kurzbeschreibung	Seite
GetError	Liefert die aktuelle Fehlernummer	20
GetPos	Fragt die aktuelle Position aller Achsen ab	20
GetPosEx	Abfrage der aktuellen Geber- bzw. Positionswerte aller Achsen	20
GetPosSingleAxis	Abfrage der aktuellen Position einer Achse	21
GetStatus	Liefert den aktuellen Zustand der Steuerung	21
GetStatusAxis	Liefert den aktuellen Zustand der einzelnen Achsen	21
GetStatusLimit	Liefert den aktuellen Zustand der Software-Grenzen jeder einzelnen Achse	22
SetAutoStatus	Auto-Status ein-/ausschalten	22

Einstellungen:

Befehl	Kurzbeschreibung	Seite
GetAccel	Beschleunigung abfragen	23
GetActiveAxes	Liefert die Achsenfreigabe	23
GetAxisDirection	Drehrichtung der Achsen abfragen	24
GetCalibBackSpeed	Liefert die Geschwindigkeit, mit der aus den Endschaltern gefahren wird	24
GetCalibOffset	Kalibrier-Offset abfragen	25
GetCalibrateDir	Liefert Vorzeichen-Umkehr bei Kalibration	25
GetCurrentDelay	Gibt die Zeitverzögerung für die Stromabsenkung an	26
GetDimensions	Dimensionen der Achsen abfragen	26
GetGear	Getriebefaktor abfragen	27
GetMotorCurrent	Frägt den Motorstrom ab	28
GetPitch	Liefert die Spindelsteigung	28
GetPowerAmplifier	Liefert, ob die Endstufen ein- oder ausgeschaltet sind	29
GetReduction	Stromabsenkung abfragen	29
GetRMOffset	RM-Offset abfragen	30
GetSpeedPoti	Gibt an, ob das Potentiometer ein- oder ausgeschaltet ist	30
GetStopAccel	Liefert die Bremsbeschleunigung, wenn der Stopeingang aktiv ist	31
GetStopPolarity	Liest die Polarität am Stopeingang	31
GetVel	Geschwindigkeit aller Achsen abfragen	32
GetVelFac	Geschwindigkeitsuntersetzung abfragen	32
LStepSave	Aktuelle Konfiguration in Tango speichern (EEPROM)	33
SetAccel	Beschleunigung einstellen	23
SetAccelSingleAxis	Beschleunigung für einzelne Achse einstellen	33
SetActiveAxes	Achsenfreigabe einstellen	24
SetAxisDirection	Drehrichtung der Achsen einstellen	24
SetCalibBackSpeed	Geschwindigkeit einstellen, mit der aus den Endschaltern gefahren wird	25
SetCalibOffset	Kalibrier-Offset festlegen	25
SetCalibrateDir	Setzt Vorzeichen-Umkehr bei Kalibration	26
SetCurrentDelay	Zeitverzögerung für die Stromabsenkung einstellen	26
SetDimensions	Dimensionen der Achsen einstellen	27
SetGear	Getriebefaktor einstellen	27
SetMotorCurrent	Motorstrom einstellen	28
SetPitch	Spindelsteigung einstellen	28
SetPowerAmplifier	Endstufen ein-/ausschalten	29
SetReduction	Stromabsenkung einstellen	39
SetRMOffset	RM-Offset festlegen	30
SetSpeedPoti	Potentiometer ein- oder ausschalten	30
SetStopAccel	Die Bremsbeschleunigung, wenn der Stopeingang aktiv wird, einstellen	31
SetStopPolarity	Polarität am Stopeingang einstellen	31
SetVel	Geschwindigkeit aller Achsen einstellen	32
SetVelFac	Geschwindigkeitsuntersetzung setzen	32
SetVelSingleAxis	Geschwindigkeit für eine Achse einstellen	33
SoftwareReset	Software wird in den Startzustand versetzt	33

Fahrbefehle und Positionsverwaltung:

Befehl	Kurzbeschreibung	Seite
Calibrate	Kalibrieren	34
CalibrateEX	Einzelne Achsen kalibrieren	34
ClearPos	Positionswerte werden auf null gesetzt	34
GetDelay	Liefert die Verzögerung des Vektorstarts	35
GetDistance	Liefert die Strecke, die mit LSX PosRelShort gestartet wird	35
MoveAbs	Absolutposition aller Achsen anfahren	36
MoveAbsSingleAxis	Absolutposition einer Achse anfahren	36
MoveEx	Erweiterter Verfahr-Befehl	37
MoveRel	Relativen Vektor aller Achsen fahren	37
MoveRelShort	Positionieren Relativ (short command)	38
MoveRelSingleAxis	Einzelne Achse relativ verfahren	38
RMeasure	Endposition der Achsen (max. Fahrweg) messen	38
RMeasureEx	Endposition der Achsen (max. Fahrweg) messen, wird nur bei den Achsen durchgeführt, deren entsprechendes Bit in dem übergebenen Integer-Wert gesetzt ist	39
SetDelay	Verzögerung des Vektorstarts erzeugen	35
SetDistance	Strecke für LSX MoveRelShort setzen	35
SetPos	Position setzen	39
StopAxes	Alle Verfahrbewegungen werden abgebrochen	39
WaitForAxisStop	Die Funktion kehrt zurück, sobald die in der Bit-Maske gewählten Achsen ihre Zielposition erreicht haben	40

Joystick und Handrad:

Befehl	Kurzbeschreibung	Seite
GetDigJoySpeed	Auslesen der eingestellten Joystick-Geschwindigkeit	41
GetHandWheel	Liest den Zustand des Handrads	41
GetJoystick	Liest den Zustand des Analog-Joysticks	42
GetJoystickDir	Liest die Motordrehrichtung für den Joystick	42
GetJoystickWindow	Joystick-Fenster auslesen	43
SetDigJoySpeed	Joystick-Geschwindigkeit einstellen	41
SetHandWheelOff	Handrad ausschalten	43
SetHandWheelOn	Handrad einschalten	44
SetJoystickDir	Setzt die Motordrehrichtung für den Joystick	43
SetJoystickOff	Analog-Joystick ausschalten	44
SetJoystickOn	Analog-Joystick einschalten	44
SetJoystickWindow	Joystick-Fenster setzen	43

Bedienpult mit Trackball und Joyspeed-Tasten (kundenspez. Anwendung):

Befehl	Kurzbeschreibung	Seite
GetBPZ	Liest den Zustand des Bedienpults	45
GetBPZJoyspeed	Liest Bedienpult Joystick-Geschwindigkeit	45
GetBPZTrackballBackLash	Liest Bedienpult Trackball-Umkehrspiel	46
GetBPZTrackballFactor	Liest Bedienpult Trackball-Faktor	46
SetBPZ	Bedienpult ein-/ausschalten	45
SetBPZJoyspeed	Bedienpult Joystick-Geschwindigkeit einstellen	46
SetBPZTrackballBackLash	Bedienpult Trackball-Umkehrspiel einstellen	46
SetBPZTrackballFactor	Bedienpult Trackball-Faktor einstellen	47

Endschalter (Hardware und Software):

Befehl	Kurzbeschreibung	Seite
GetAutoLimitAfterCalibRM	Gibt an, ob beim Kalibrieren und Tischhubmessen die internen Software-Limits gesetzt werden	48
GetLimit	Liefert Verfahrbereichsgrenzen einzelner Achsen	48
GetLimitControl	Liest, ob die Bereichsüberwachung ein- oder ausgeschaltet ist	49
GetSwitchActive	Gibt an, ob die Endschalter eingeschaltet sind	50
GetSwitches	Liest den Zustand aller Endschalter	51
GetSwitchPolarity	Auslesen der Endschalterpolarität	51
SetAutoLimitAfterCalibRM	Verhindert, dass beim Kalibrieren und Tischhubmessen die internen Software-Limits gesetzt werden	48
SetLimit	Setzt Verfahrbereichsgrenzen einzelner Achsen	49
SetLimitControl	Bereichsüberwachung ein-/ausschalten	49
SetSwitchActive	Endschalter ein/ausschalten	50
SetSwitchPolarity	Endschalterpolarität einstellen	52

Digitale und analoge Ein- und Ausgänge:

Befehl	Kurzbeschreibung	Seite
GetAnalogInput	Lesen des aktuellen Zustands eines Analogkanals	53
GetDigitalInputs	Alle Inputpins lesen	53
GetDigitalInputsE	Zusätzliche digitalen Eingänge 16-31 lesen	53
SetAnalogOutput	Analogkanal setzen	53
SetDigIO_Distance	Aktivierung eines Ausgangs in Abhängigkeit der eingestellten Strecke vor oder nach der Zielposition	54
SetDigIO_EmergencyStop	Zuordnung des Not-Stop-Pins	54
SetDigIO_Off	Funktion der digitalen Ein-/Ausgänge ausschalten	54
SetDigIO_Polarity	Einstellung der Polarität	55
SetDigitalOutput	Digitalen Ausgang setzen	55
SetDigitalOutputs	Digitale Ausgänge 0-15 setzen	55
SetDigitalOutputsE	Zusätzliche digitalen Ausgänge 16-31 setzen	55

Geber-Einstellungen:

Befehl	Kurzbeschreibung	Seite
ClearEncoder	Geberposition auf null setzen	56
GetEncoder	Liest alle Geberpositionen	56
GetEncoderActive	Liest, welche Geber nach der Kalibration aktiviert werden	56
GetEncoderMask	Geberzustände auslesen	57
GetEncoderPeriod	Geberperiodenlängen auslesen	57
GetEncoderPosition	Gibt an, ob die Geberwertanzeige ein- oder ausgeschaltet ist	58
GetEncoderRefSignal	Gibt an, ob beim Kalibrieren Referenzsignal des Gebers ausgewertet werden soll	58
SetEncoderActive	Auswählen, welche Geber nach der Kalibration aktiviert werden sollen	56
SetEncoderMask	Geber de-/aktivieren	57
SetEncoderPeriod	Geberperiodenlängen einstellen	58
SetEncoderPosition	Geberwertanzeige ein-/ausschalten	58
SetEncoderRefSignal	Beim Kalibrieren Referenzsignal des Gebers auswerten	59

Reglereinstellungen:

Befehl	Kurzbeschreibung	Seite
ClearCtrFastMoveCounter	Anzahl ausgeführter FastMove-Funktionen auf 0 setzen	60
GetController	Regler-Modus auslesen	60
GetControllerCall	Liefert Regleraufrufzeit	61
GetControllerFactor	Einstellung des Reglerfaktors auslesen	61
GetControllerSteps	Regler-Schritte auslesen	62
GetControllerTimeout	Liefert die Einstellung vom Regler-Überwachungs-Timeout	62
GetControllerTWDelay	Reglervverzögerung auslesen	63
GetCtrFastMove	Liest, ob die FastMove-Funktion ein- oder ausgeschaltet ist	63
GetCtrFastMoveCounter	Anzahl ausgeführter FastMove-Funktionen auslesen	63
GetTargetWindow	Liest die Zielfenster aller Achsen	64
SetController	Regler-Modus einstellen	60
SetControllerCall	Regleraufrufzeit einstellen	61
SetControllerFactor	Reglerfaktor einstellen	61
SetControllerSteps	Regler-Schritte einstellen	62
SetControllerTimeout	Regler-Überwachungs-Timeout einstellen	62
SetControllerTWDelay	Reglervverzögerung setzen	63
SetCtrFastMoveOff	FastMove-Funktion ausschalten	64
SetCtrFastMoveOn	FastMove-Funktion einschalten	64
SetTargetWindow	Reglerzielfenster einstellen	64

Trigger-Ausgang:

Befehl	Kurzbeschreibung	Seite
GetTrigCount	Triggerzählerstand auslesen	65
GetTrigger	Triggereinstellung auslesen	65
GetTriggerPar	Trigger-Parameter auslesen	66
SetTrigCount	Triggerzählerstand setzen	65
SetTrigger	Trigger ein-/ausschalten	65
SetTriggerPar	Trigger-Parameter einstellen	66

Snapshot-Eingang:

Befehl	Kurzbeschreibung	Seite
GetSnapshot	Liefert den aktuellen Snapshot-Zustand	67
GetSnapshotCount	Snapshot-Zähler	67
GetSnapshotFilter	Eingangsfiler auslesen	67
GetSnapshotPar	Snapshot-Parameter auslesen	68
GetSnapshotPos	Snapshot-Position auslesen	68
GetSnapshotPosArray	Snapshot-Position aus Array auslesen	69
SetSnapshot	Snapshot ein-/ausschalten	67
SetSnapshotFilter	Eingangsfiler setzen	68
SetSnapshotPar	Snapshot-Parameter festlegen	68

4.2 DLL-Konfiguration/Schnittstelle

LSX_ConnectSimple	
Beschreibung:	Mit Tango verbinden. Ohne Verbindungsaufbau ist keine Verbindung möglich.
C++:	int LSX_ConnectSimple(int ILSID, int IAnInterfaceType, char *pcAComName, int IABaudRate, BOOL bAShowProt);
Parameter:	<i>AnInterfaceType:</i> Schnittstellentyp = 1 (immer 1 für RS232, PCI und USB) <i>AComName:</i> Name der COMSchnittstelle, z.B. "COM2" <i>ABaudRate:</i> z.B. 57600 Baud (nur wichtig bei RS232) <i>AShowProt:</i> Bestimmt, ob das Schnittstellenprotokoll angezeigt werden soll
Beispiel:	pTango->ConnectSimple(1, 1, "COM2", 57600, true);

LSX_CreateLSID	
Beschreibung:	Erzeugt eine TangoIDNummer. Diese wird als zusätzlicher Parameter bei den Tango-DLL Befehlen verwendet, um aus mehreren angeschlossenen Tangos die Tango zu wählen, auf die sich der Befehl beziehen soll.
C++:	int LSX_CreateLSID(int *pLSID);
Parameter:	<i>LSID:</i> enthält nach Aufruf von CreateLSID eine neue TangoIDNummer, die dann für Connect, Verfahrbefehle und andere Befehle verwendet werden kann
Beispiel:	int Tango1, Tango2; pTango->CreateLSID(&Tango1); // ID für erste Tango anlegen pTango->CreateLSID(&Tango2); // ID für zweite Tango anlegen

LSX_Disconnect	
Beschreibung:	Verbindung mit Tango trennen. Nach Aufruf dieser Funktion können keine Befehle mehr zur Tango gesendet werden. Die Funktion sollte kurz vor Beendigung des Programms aufgerufen werden.
C++:	int LSX_Disconnect(int ILSID);
Parameter:	-
Beispiel:	pTango->Disconnect(1);

LSX_EnableCommandRetry	
Beschreibung:	Mit dieser Funktion kann das wiederholte Senden von Kommandos im Falle von Fehlern ein/ausgeschaltet werden (Standardmäßig ist dieses eingeschaltet).
C++:	int LSX_EnableCommandRetry (int ILSID, BOOL bAValue);
Parameter:	<i>AValue</i> : true → bei Fehlern wiederholt die Tango-DLL das Senden bestimmter Kommandos (insbesondere bei WaitForAxisStop) false → wiederholtes Senden abschalten
Beispiel:	pTango->EnableCommandRetry(1, false);

LSX_FlushBuffer	
Beschreibung:	KommunikationsEingabepuffer löschen. Kann in FehlerSituations verwendet werden, um nicht mehr benötigte Rückmeldungen aus dem Eingabepuffer zu entfernen.
C++:	int LSX_FlushBuffer (int ILSID, int lAValue);
Parameter:	<i>AValue</i> : wird momentan nicht verwendet, kann = 0 gesetzt werden
Beispiel:	pTango->FlushBuffer(1, 0);

LSX_FreeLSID	
Beschreibung:	Gibt eine erzeugte TangoIDNummer wieder frei. Diese wird als zusätzlicher Parameter bei den TangoDLL Befehlen verwendet, um aus mehreren angeschlossenen Tangos die Tango zu wählen, auf die sich der Befehl beziehen soll. FreeLSID sollte erst nach Disconnect aufgerufen werden.
C++:	int LSX_FreeLSID(int ILSID);
Parameter:	<i>LSID</i> : freizugebende TangoIDNummer; diese darf nach FreeLSID nicht mehr verwendet werden
Beispiel:	int Tango1; pTango->CreateLSID(&Tango1); pTango->ConnectSimple(Tango1, ...); pTango->Disconnect(Tango1); pTango->FreeLSID(Tango1);

LSX_SendString	
Beschreibung:	String an Tango senden.
C++:	<pre>int LSX_SendString (int ILSID, char *pcStr, char *pcRet, int lMaxLen, BOOL bReadLine, int lTimeout);</pre>
Parameter:	<p>Str → nullterminierter String, der an die Steuerung gesendet werden soll. Der String muss mit einem carriage return (r) beendet werden.</p> <p>Ret → Puffer, der die Rückmeldung der Tango enthält, falls ReadLine = true oder auch NULL, falls ReadLine = false;</p> <p>MaxLen → maximale Anzahl von Zeichen, die in den Puffer kopiert werden dürfen</p> <p>ReadLine → true = Rückmeldung der Tango lesen false = nicht auf Rückmeldung warten</p> <p>Timeout → maximale Wartezeit auf Rückmeldung [ms]</p>
Beispiel:	<pre>pTango->SendString(1, "?version\r", pcVer, 256, true, 1000); // Versionsnummer lesen, 1 Sekunde Timeout pTango->SendString(1, "!baud 115200\r", NULL, 0, false, 0); // maximale Baudrate für RS232 einstellen</pre>

LSX_SendStringPosCmd	
Beschreibung:	Verfahrensbefehl, welcher Rückmeldung erwartet, als String an Tango senden.
C++:	<pre>int LSX_SendStringPosCmd (int ILSID, char *pcStr, char *pcRet, int lMaxLen, BOOL bReadLine, int lTimeout);</pre>
Parameter:	<p>Str → nullterminierter String, der an die Steuerung gesendet werden soll</p> <p>Ret → Puffer, der die Rückmeldung der Tango enthält, falls ReadLine = true oder auch NULL, falls ReadLine = false;</p> <p>MaxLen → maximale Anzahl von Zeichen, die in den Puffer kopiert werden dürfen</p> <p>ReadLine → true = Rückmeldung der Tango lesen false = nicht auf Rückmeldung warten</p> <p>Timeout → maximale Wartezeit auf Rückmeldung [ms]</p>
Beispiel:	<pre>pTango->SendStringPosCmd(1, "!moa 1 2r", pcRet , 256, true, 10000);</pre>

LSX_SetAbortFlag

Beschreibung:	<p>Flag setzen, damit die Kommunikation mit der Tango abgebrochen wird.</p> <p>Eine Funktion, die bei Aufruf von LSX_SetAbortFlag noch auf eine Rückmeldung der Steuerung wartet (z.B. Verfahrbefehle), kehrt dann mit einer Fehlermeldung zurück. Die Verwendung dieser Funktion ist insbesondere bei Programmen mit Botschaftsbehandlungsroutinen oder mehreren Threads sinnvoll, falls z.B. schnell eine Verfahrbewegung abgebrochen werden soll.</p>
C++:	int LSX_SetAbortFlag (int ILSID);
Parameter:	-
Beispiel:	<pre>pTango->SetAbortFlag(1); pTango->StopAxes(1); // bricht die Kommunikation mit der Tango ab und sendet das Kommando zum stoppen // aller Achsen</pre>

LSX_SetShowProt

Beschreibung:	Schnittstellenprotokoll ein-/ausschalten.
C++:	int LSX_SetShowProt (int ILSID, BOOL bShowProt);
Parameter:	ShowProt: Gibt an, ob das Fenster "SchnittstellenProtokoll" gezeigt werden soll
Beispiel:	<pre>pTango->SetShowProt(1, true); // SchnittstellenProtokoll für Tango1 zeigen, falls nicht bereits sichtbar</pre>

4.3 Steuerungs-Info

LSX_GetSerialNr	
Beschreibung:	Liest die Seriennummer der Steuerung aus.
C++:	int LSX_GetSerialNr (int ILSID, char *pcSerialNr, int IMaxLen);
Parameter:	<i>SerialNr</i> : Zeiger auf einen Puffer, in dem die Seriennummer zurückgegeben wird <i>MaxLen</i> : Maximale Anzahl von Zeichen, die in den Puffer kopiert werden dürfen
Beispiel:	pTango->GetSerialNr(1, pcSerialNr, 256);

LSX_GetVersionStr	
Beschreibung :	Liefert die aktuelle Versionsnummer der Firmware zurück.
C++:	int LSX_GetVersionStr (int ILSID, char *pcVers, int IMaxLen);
Parameter:	<i>Vers</i> : Zeiger auf einen Puffer, in dem der VersionsString zurückgegeben wird <i>MaxLen</i> : Maximale Anzahl von Zeichen, die in den Puffer kopiert werden dürfen
Beispiel:	pTango->GetVersionStr(1, pcVers, 64); <i>// Versionsnummer auslesen</i>

LSX_GetVersionStrDet	
Beschreibung:	Liest die detaillierte Konfiguration der Tango aus.
C++:	int LSX_GetVersionStrDet (int ILSID, char *pcVersDet, int IMaxLen);
Parameter:	<i>VersDet</i> : Zeiger auf einen Puffer, in dem der String zurückgegeben wird <i>MaxLen</i> : Maximale Anzahl von Zeichen, die in den Puffer kopiert werden dürfen
Beispiel:	pTango->GetVersionStrDet(1, pcVersDet, 16); <i>// detaillierte Konfiguration auslesen</i>

LSX_GetVersionStrInfo	
Beschreibung:	Liefert interne Versionsinformationen.
C++:	int LSX_GetVersionStrInfo (int ILSID, char *pcVersInfo, int IMaxLen);
Parameter:	<i>VersInfo</i> : Zeiger auf einen Puffer <i>MaxLen</i> : maximale Anzahl von Zeichen, die in den Puffer kopiert werden
Beispiel:	pTango->GetVersionStrInfo(1, pcVersInfo, 16);

4.4 Statusabfragen

LSX_GetError	
Beschreibung:	Liefert die aktuelle Fehlernummer.
C++:	int LSX_GetError (int ILSID, int *plErrorCode);
Parameter:	<i>ErrorCode</i> : Fehlernummer
Beispiel:	pTango->GetError(1, &ErrorCode);

LSX_GetPos	
Beschreibung:	Abfrage der aktuellen Positionen aller Achsen.
C++:	int LSX_GetPos (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : Positionswerte
Beispiel:	pTango->GetPos(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_GetPosEx	
Beschreibung:	Abfrage der aktuellen Geber bzw. Positionswerte aller Achsen. Für nicht vorhandene Achsen wird der Wert 0.0 zurückgeliefert.
C++:	int LSX_GetPosEx (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA, BOOL bEncoder);
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : Positionswerte <i>Encoder</i> = true → Geberwerte liefern, falls Geber angeschlossen = false → Positionswerte liefern
Beispiel:	pTango->GetPosEx(1, &X, &Y, &Z, &A, true);

LSX_GetPosSingleAxis	
Beschreibung:	Abfrage der aktuellen Position einer einzelnen Achse. Wenn die Achse nicht vorhanden ist, wird der Wert 0.0 zurückgeliefert.
C++:	<code>int LSX_GetPosSingleAxis (int ILSID, int IAxis, double *pdPos);</code>
Parameter:	<i>Axis</i> : Achse, deren Positionswert abgefragt werden soll, X, Y, Z und A nummeriert von 1 bis 4 <i>Pos</i> : Positionswert
Beispiel:	<code>pTango->GetPosSingleAxis(1, 2, &Pos);</code> <i>// Position der Y-Achse auslesen</i>

LSX_GetStatus	
Beschreibung:	Liefert den aktuellen Zustand der Steuerung.
C++:	<code>int LSX_GetStatus (int ILSID, char *pcStat, int IMaxLen);</code>
Parameter:	<i>Stat</i> : Zeiger auf einen Puffer, in dem der Statusstring zurückgegeben wird <i>MaxLen</i> : Maximale Anzahl von Zeichen, die in den Puffer kopiert werden dürfen
Beispiel:	<code>pTango->GetStatus(1, &Stat, 16);</code>

LSX_GetStatusAxis	
Beschreibung:	Liefert den aktuellen Zustand der einzelnen Achsen.
C++:	<code>int LSX_GetStatusAxis (int ILSID, char *pcStatusAxisStr, int IMaxLen);</code>
Parameter:	<i>StatusAxisStr</i> : Zeiger auf einen Puffer, in dem der Statusstring zurückgegeben wird <i>MaxLen</i> : maximale Anzahl von Zeichen, die in den Puffer kopiert werden dürfen z.B.: @ M -- J -- C -- S -- A -- D -- U T @ = Achse steht M = Achse ist in Bewegung (Motion) = Achse ist nicht freigegeben J = Joystick eingeschaltet C = Achse ist in Regelung A = Rückmeldung nach dem Kalibrieren E = Fehler beim Kalibrieren (Endschalter nicht korrekt freigefahren) D = Rückmeldung nach dem Tischhubmessen U = Einrichtbetrieb T = Timeout
Beispiel:	<code>pTango->GetStatusAxis(1, &StatusAxisStr, 16);</code>

LSX_GetStatusLimit	
Beschreibung:	Liefert den aktuellen Zustand der Softwaregrenzen jeder einzelnen Achse.
C++:	int LSX_GetStatusLimit (int ILSID, char *pcLimit, int lMaxLen);
Parameter:	<p><i>Limit</i>: Zeiger auf einen Puffer, in dem der Zustand der Achsen zurückgegeben wird. z.B.: AA A DD LL L L</p> <p style="padding-left: 40px;">A = Achse wurde kalibriert</p> <p style="padding-left: 40px;">D = Tischhub wurde gemessen</p> <p style="padding-left: 40px;">L = SoftwareLimit wurde gesetzt</p> <p style="padding-left: 40px;">= SoftwareGrenze wurde nicht verändert</p> <p><i>MaxLen</i>: maximale Anzahl von Zeichen, die in den Puffer kopiert werden dürfen</p>
Beispiel:	pTango->GetStatusLimit(1, &Limit, 32);

LSX_SetAutoStatus	
Beschreibung:	<p>AutoStatus ein-/ausschalten.</p> <p>Hinweis: der AutoStatusModus sollte normalerweise nicht verändert werden, da die Tango-DLL bei Verfahrbefehlen etc. den richtigen Modus einstellt, eine Änderung auf 0 oder 2 könnte zu Fehlern führen.</p>
C++:	int LSX_SetAutoStatus (int ILSID, int IValue);
Parameter:	<p><i>Value</i>: AutoStatusModus:</p> <p>0 → es wird kein Status von der Steuerung gesendet</p> <p>1 → es werden automatisch "Position erreicht" Meldungen von der Steuerung gesendet</p> <p>2 → es werden automatisch "Position erreicht" und Status Meldungen von der Steuerung gesendet</p> <p>3 → es gibt bei "Position erreicht" nur ein Carriage Return zurück</p>
Beispiel:	pTango->SetAutoStatus(1, 1);

4.5 Einstellungen

LSX_GetAccel	
Beschreibung:	Beschleunigung abfragen.
C++:	<pre>int LSX_GetAccel (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);</pre>
Parameter:	X, Y, Z, A: Beschleunigungswerte [m/s ²]
Beispiel:	pTango->GetAccel(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetAccel	
Beschreibung:	Beschleunigung einstellen.
C++:	<pre>int LSX_SetAccel (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);</pre>
Parameter:	X, Y, Z, A: 0.01 - 20.00 [m/s ²]
Beispiel:	pTango->SetAccel(1, 1.0, 1.5, 0, 0);

LSX_GetActiveAxes	
Beschreibung:	Liefert den Status der Achsenfreigabe.
C++:	<pre>int LSX_GetActiveAxes (int ILSID, int *plFlags);</pre>
Parameter:	<p>Flags: 32BitInteger, welcher nach Aufruf der Funktion in den Bits 04 die BitMaske enthält</p> <p>Bit 0 = 1 → XAchse freigeschaltet</p> <p>Bit 2 = 0 → ZAchse nicht freigeschaltet</p>
Beispiel:	pTango->GetActiveAxes(1, &Flags);

LSX_SetActiveAxes	
Beschreibung:	Achsenfreigabe einstellen.
C++:	int LSX_SetActiveAxes (int ILSID, int IFlags);
Parameter:	<i>Flags</i> : BitMaske Bit 0 = 1 → XAchse freigeschaltet Bit 2 = 0 → ZAchse nicht freigeschaltet
Beispiel:	pTango->SetActiveAxes(1, 3); // X und YAchse freigeben (Bits 0 und 1 gesetzt), ZAchse nicht freigegeben (Bit 2 = 0)

LSX_GetAxisDirection	
Beschreibung:	Drehrichtung der Achsen abfragen.
C++:	int LSX_GetAxisDirection (int ILSID, int *plXD, int *plYD, int *plZD, int *plAD);
Parameter:	<i>XD, YD, ZD, AD</i> : 32BitIntegers 0 → normale Drehrichtung 1 → umgekehrte Drehrichtung
Beispiel:	pTango->GetAxisDirection(1, &XD, &YD,&ZD,&AD);

LSX_SetAxisDirection	
Beschreibung:	Drehrichtung der Achsen einstellen.
C++:	int LSX_SetAxisDirection (int ILSID, int lXD, int lYD, int lZD, int lAD);
Parameter:	<i>XD, YD, ZD, AD</i> : 32BitIntegers 0 → normale Drehrichtung 1 → Drehrichtung umkehren
Beispiel:	pTango->SetAxisDirection(1, 1, 0, 0, 0); // Drehrichtung der XAchse umkehren

LSX_GetCalibBackSpeed	
Beschreibung:	Liest die Umdrehungsgeschwindigkeit, mit der die Achsen beim Kalibrieren aus dem Endschalter herausfahren. Die Geschwindigkeit entspricht dem ausgegebenen Wert * 0.01 U/s.
C++:	int LSX_GetCalibBackSpeed (int ILSID, int *plSpeed);
Parameter:	<i>Speed</i> : Geschwindigkeitswert
Beispiel:	pTango->GetCalibBackSpeed(1, &lSpeed);

LSX_SetCalibBackSpeed	
Beschreibung :	Setzt die Umdrehungsgeschwindigkeit, mit der die Achsen beim Kalibrieren aus dem Endschalter herausfahren. Die Geschwindigkeit entspricht dem angegebenen Wert * 0.01 U/s.
C++:	int LSX_SetCalibBackSpeed (int ILSID, int ISpeed);
Parameter:	<i>Speed</i> : Geschwindigkeitswert, Wertebereich 1 bis 100
Beispiel:	pTango->SetCalibBackSpeed(1, 10); <i>// die Endschalter werden bei der Kalibrierung nach dem Anfahren mit 0.1 U/s verlassen</i>

LSX_GetCalibOffset	
Beschreibung:	Nullpunkts-Verschiebung der Achsen abfragen.
C++:	int LSX_GetCalibOffset (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA)
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : Nullpunkts-Verschiebung, abhängig von der Dimension
Beispiel:	pTango->GetCalibOffset(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetCalibOffset	
Beschreibung :	Nullpunkts-Verschiebung der Achsen setzen. Der Nullpunkt der Achsen wird um diesen Betrag vor den Endschalter verlegt.
C++:	int LSX_SetCalibOffset (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : typisch 0 – 5 [mm]
Beispiel:	pTango->SetCalibOffset(1, 1, 1, 1, 1); <i>// die Achsen X, Y, Z und A werden beim Kalibrieren jeweils 1 mm (bei Dimension 2 2 2 2) vom Nullendschalter in Richtung Tischmitte verfahren und dann die Position Null gesetzt (Softwaregrenze)</i>

LSX_GetCalibrateDir	
Beschreibung:	Kalibrier-Richtung abfragen.
C++:	int LSX_GetCalibrateDir (int ILSID, int *plXD, int *plYD, int *plZD, int *plAD);
Parameter:	<i>XD, YD, ZD, AD</i> : 32BitIntegers 0 → normale Kalibrier-Richtung 1 → umgekehrte Kalibrier-Richtung
Beispiel:	pTango->GetCalibrateDir(1, &XD, &YD,&ZD,&AD);

LSX_SetCalibrateDir	
Beschreibung:	Kalibrier-Richtung setzen.
C++:	int LSX_SetCalibrateDir (int ILSID, int IXD, int IYD, int IZD, int IAD);
Parameter:	<i>XD, YD, ZD, AD</i> : 32BitIntegers 0 → normale Kalibrier-Richtung 1 → umgekehrte Kalibrier-Richtung
Beispiel:	pTango->(1, 1, 1, 0, 0);

LSX_GetCurrentDelay	
Beschreibung:	Liefert die Zeitverzögerung, nach der die Stromabsenkung aktiviert wird.
C++:	int LSX_GetCurrentDelay (int ILSID, int *plX, int *plY, int *plZ, int *plA);
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : Zeitverzögerung [ms]
Beispiel:	pTango->GetCurrentDelay(1, &X, &Y,&Z,&A);

LSX_SetCurrentDelay	
Beschreibung:	Setzt die Zeitverzögerung, nach der die Stromabsenkung aktiviert wird.
C++:	int LSX_SetCurrentDelay (int ILSID, int IX, int IY, int IZ, int IA);
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : 010000 [ms]
Beispiel:	pTango->SetCurrentDelay(1, 100, 300, 1000, 0);

LSX_GetDimensions	
Beschreibung:	Liefert die aktuell eingestellte Maßeinheit der Achsen.
C++:	int LSX_GetDimensions (int ILSID, int *plXD, int *plYD, int *plZD, int *plAD);
Parameter:	<i>XD, YD, ZD, AD</i> : Maßeinheiten 0 → Microsteps 1 → µm 2 → mm (Voreinstellung) 3 → Grad 4 → Umdrehungen 5 → cm 6 → m 7 → Zoll 8 → mil (1/1000 Zoll)
Beispiel:	pTango->GetDimensions(1, &XD, &YD,&ZD,&AD);

LSX_SetDimensions	
Beschreibung:	Maßeinheiten der Achsen setzen.
C++:	int LSX_SetDimensions (int ILSID, int IXD, int IYD, int IZD, int IAD);
Parameter:	<i>XD, YD, ZD, AD</i> : Maßeinheiten 0 → Microsteps 1 → μm 2 → mm (Voreinstellung) 3 → Grad 4 → Umdrehungen 5 → cm 6 → m 7 → Zoll 8 → mil (1/1000 Zoll)
Beispiel:	pTango->SetDimensions(1, 3, 2, 2, 1); <i>// X-Achse in Grad, Y- und Z-Achse in mm und A-Achse in μm</i>

LSX_GetGear	
Beschreibung:	Getriebeübersetzung abfragen.
C++:	int LSX_GetGear (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : Getriebeübersetzungswerte
Beispiel:	pTango->GetGear(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetGear	
Beschreibung:	Getriebeübersetzung einstellen.
C++:	int LSX_SetGear (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : 0.01 - 1000
Beispiel:	pTango->SetGear(1, 4.0, 2.0, 1.0, 1.0); <i>// GetriebeÜbersetzungen 1/4 bei Z, 1/2 bei Y und 1/1 bei Z und A werden programmiert</i>

LSX_GetMotorCurrent

Beschreibung:	Motorströme abfragen.
C++:	int LSX_GetMotorCurrent (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);
Parameter:	X, Y, Z, A: Motorströme [A]
Beispiel:	pTango->GetMotorCurrent(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetMotorCurrent

Beschreibung:	Motorströme einstellen.
C++:	int LSX_SetMotorCurrent (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	X, Y, Z, A: Motorstrom X, Y, Z und AAchse [A]
Beispiel:	pTango->SetMotorCurrent(1, 1.5, 1.5, 1.0, 1.0); <i>// Motorstrom X- und Y-Achse 1.5 Ampere; Z- und A-Achse 1.0 Ampere</i>

LSX_GetPitch

Beschreibung:	Liefert die Spindelsteigungen.
C++:	int LSX_GetPitch (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);
Parameter:	X, Y, Z, A: Spindelsteigungen [mm]
Beispiel:	pTango->GetPitch(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetPitch

Beschreibung:	Spindelsteigungen einstellen.
C++:	int LSX_SetPitch (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	X, Y, Z, A: 0.001 - 68 [mm]
Beispiel:	pTango->SetPitch(1, 4, 4, 4, 4); <i>// Spindelsteigungen aller Achsen auf 4 mm setzen</i>

LSX_GetPowerAmplifier

Beschreibung:	Gibt an, ob die Endstufen ein- oder ausgeschaltet sind.
C++:	int LSX_GetPowerAmplifier (int ILSID, BOOL *pbAmplifier);
Parameter:	<i>Amplifier</i> : true → die Endstufen sind eingeschaltet false → die Endstufen sind ausgeschaltet
Beispiel:	pTango->GetPowerAmplifier(1, &Amplifier);

LSX_SetPowerAmplifier

Beschreibung:	Endstufen ein-/ausschalten.
C++:	int LSX_SetPowerAmplifier (int ILSID, BOOL bAmplifier);
Parameter:	<i>Amplifier</i> : true → Endstufen einschalten false → Endstufen ausschalten
Beispiel:	pTango->SetPowerAmplifier(1, true); <i>// die Endstufen einschalten</i>

LSX_GetReduction

Beschreibung:	Stromabsenkung abfragen.
C++:	int LSX_GetReduction (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA)
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : Stromabsenkung (Wertebereich von 0 bis 1)
Beispiel:	pTango->GetReduction(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetReduction

Beschreibung:	Stromabsenkungsfaktor einstellen.
C++:	int LSX_SetReduction (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : 0 - 1.0
Beispiel:	pTango->SetReduction(1, 0.1, 0.7, 0.5, 0.5); <i>// Ruhestrom XAchse = 0.1*Nennstrom, YAchse = 0.7*Nennstrom, Z- und A-Achse = 0,5*Nennstrom</i>

LSX_GetRMOffset	
Beschreibung:	Verschiebung der Achsen-Endpositionen abfragen.
C++:	<pre>int LSX_GetRMOffset (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);</pre>
Parameter:	X, Y, Z, A: Endpositions-Verschiebung, abhängig von der Maßeinheit
Beispiel:	<code>pTango->GetRMOffset(1, &X, &Y, &Z, &A);</code>

LSX_SetRMOffset	
Beschreibung:	Verschiebung der Achsen-Endpositionen setzen. Der Endpunkt der Achsen wird um diesen Betrag vor den Endschalter verlegt.
C++:	<pre>int LSX_SetRMOffset (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);</pre>
Parameter:	X, Y, Z, A: typisch 0 – 5 [mm]
Beispiel:	<pre>pTango->SetRMOffset(1, 1, 1, 1, 1); // die Endpositionen der Achsen werden jeweils um 1mm in Richtung Tischmitte versetzt // (bei Dimension 2 2 2 2).</pre>

LSX_GetSpeedPoti	
Beschreibung:	Gibt an, ob das Speedpotentiometer ein- oder ausgeschaltet ist.
C++:	<pre>int LSX_GetSpeedPoti (int ILSID, BOOL *pbSpePoti);</pre>
Parameter:	Das SpePoti-Flag gibt an, ob das Potentiometer ein- oder ausgeschaltet ist
Beispiel:	<code>pTango->(1, &flag);</code>

LSX_SetSpeedPoti	
Beschreibung:	Speedpotentiometer ein-/ausschalten.
C++:	<pre>int LSX_SetSpeedPoti (int ILSID, BOOL bSpeedPoti);</pre>
Parameter:	<p><i>SpeedPoti</i> = false → die vorgegebene Geschwindigkeit (vel) wird als Verfahrgeschwindigkeit genutzt</p> <p>= true → die vorgegebene Geschwindigkeit (vel), wird in Abhängigkeit von der Stellung des Potentiometers, prozentual genutzt</p>
Beispiel:	<pre>pTango->SetSpeedPoti(1, true); // das Potentiometer ist eingeschaltet</pre>

LSX_GetStopAccel	
Beschreibung:	Liefert die Bremsbeschleunigung für Fehlerzustände.
C++:	<pre>int LSX_GetStopAccel (int ILSID, double *pdXD, double *pdYD, double *pdZD, double *pdAD);</pre>
Parameter:	<i>XD, YD, ZD, AD</i> : Bremsbeschleunigungswerte [m/s ²]
Beispiel:	pTango->GetStopAccel(1, &XD, &YD, &ZD, &AD);

LSX_SetStopAccel	
Beschreibung:	Wird ein Umschalter betätigt, wird diese Beschleunigung für das Abbremsen der Achse verwendet. Sollte die mit LSX_SetAccel gesetzte Beschleunigung größer sein, wird diese verwendet.
C++:	<pre>int LSX_SetStopAccel (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);</pre>
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : Bremsbeschleunigung, Wertebereich 0.01 bis 20 [m/s ²]
Beispiel:	pTango->SetStopAccel(1, 15.0, 15.0, 15.0, 15.0);

LSX_GetStopPolarity	
Beschreibung:	Abfrage der Polarität des Stopeingangs.
C++:	<pre>int LSX_GetStopPolarity (int ILSID, BOOL *pbHighActiv);</pre>
Parameter:	<i>HighActiv</i> : true → Stopeingang high-aktiv false → Stopeingang low-aktiv
Beispiel:	pTango->GetStopPolarity(1, &HighActiv);

LSX_SetStopPolarity	
Beschreibung:	Polarität am Stopeingang einstellen. Da der Stopeingang einen Pull Up nach 5V hat, muß man bei einem Schließer low-aktiv und bei einem Öffner high-aktiv einstellen.
C++:	<pre>int LSX_SetStopPolarity (int ILSID, BOOL bHighActiv);</pre>
Parameter:	<i>HighActiv</i> : true → Stopeingang high-aktiv false → Stopeingang low-aktiv
Beispiel:	<pre>pTango->SetStopPolarity(1, false); // der Stopeingang ist low-aktiv</pre>

LSX_GetVel

Beschreibung:	Geschwindigkeiten aller Achsen abfragen.
C++:	int LSX_GetVel (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);
Parameter:	X, Y, Z, A: Geschwindigkeitswerte [U/s]
Beispiel:	pTango->GetVel(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetVel

Beschreibung:	Geschwindigkeiten aller Achsen einstellen.
C++:	int LSX_SetVel (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	X, Y, Z, A: 0 - maximale Geschwindigkeit [U/s]
Beispiel:	pTango->SetVel(1, 1.0, 15.0, 0, 0);

LSX_GetVelFac

Beschreibung:	Geschwindigkeitsuntersetzung abfragen.
C++:	int LSX_GetVelFac (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);
Parameter:	X, Y, Z, A: Geschwindigkeitsuntersetzungs- werte
Beispiel:	pTango->GetVelFac(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetVelFac

Beschreibung:	Geschwindigkeitsuntersetzung setzen.
C++:	int LSX_SetVelFac (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	X, Y, Z, A: Geschwindigkeitsuntersetz- ung, Wertebereich 0.01 -- 1.00
Beispiel:	pTango->SetVelFac(1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1); <i>// reduziert die Geschwindigkeiten aller Achsen auf 1/10 der eingestellten Geschwindigkeit</i>

LSX_LStepSave

Beschreibung:	Aktuelle Konfiguration in Tango speichern (EEPROM).
C++:	int LSX_LStepSave (int ILSID);
Parameter:	-
Beispiel:	pTango->LStepSave(1);

LSX_SetAccelSingleAxis

Beschreibung:	Beschleunigung einer einzelnen Achse einstellen.
C++:	int LSX_SetAccelSingleAxis (int ILSID, int lAxis, double dAccel);
Parameter:	<i>Axis:</i> X, Y, Z, A nummeriert von 1 bis 4 <i>Accel:</i> Beschleunigung 0.01 - 20.00 [m/s ²]
Beispiel:	pTango->SetAccelSingleAxis(1, 3, 1,0); <i>// setzt die Beschleunigung der Z-Achse auf 1.0 m/s²</i>

LSX_SetVelSingleAxis

Beschreibung:	Geschwindigkeit einer einzelnen Achse einstellen.
C++:	int LSX_SetVelSingleAxis (int ILSID, int lAxis, double dVel);
Parameter:	<i>Axis:</i> X, Y, Z und A nummeriert von 1 bis 4 <i>Vel:</i> 0 - maximale Geschwindigkeit [U/s]
Beispiel:	pTango->SetVelSingleAxis(1, 2, 10.0); <i>// setzt die Geschwindigkeit der Y-Achse auf 10 U/s</i>

LSX_SoftwareReset

Beschreibung:	Die Software wird in den Startzustand versetzt.
C++:	int LSX_SoftwareReset (int ILSID);
Parameter:	-
Beispiel:	pTango->SoftwareReset(1);

4.6 Fahrbefehle und Positionsverwaltung

LSX_Calibrate	
Beschreibung:	<p>Es werden alle freigegebenen Achsen kalibriert.</p> <p>Die Achsen fahren so lange in Richtung kleinerer Positionswerte gefahren, bis der Endschalter angefahren wird. Danach wird mit reduzierter Geschwindigkeit so lange in umgekehrter Richtung gefahren, bis der Endschalter nicht mehr betätigt ist. Dann wird der Nullpunkt gesetzt.</p>
C++:	int LSX_Calibrate (int ILSID);
Parameter:	-
Beispiel:	pTango->Calibrate(1);

LSX_CalibrateEx	
Beschreibung:	<p>Einzelne Achsen kalibrieren.</p> <p>Es werden nur die Achsen kalibriert, deren entsprechendes Bit in dem übergebenen IntegerWert gesetzt ist.</p>
C++:	int LSX_CalibrateEx (int ILSID, int IFlags);
Parameter:	<p>Flags: BitMaske</p> <p>Bit 2 = 1 → ZAchse kalibrieren</p> <p>Bit 2 = 0 → ZAchse nicht kalibrieren</p> <p>...</p>
Beispiel:	<p>pTango->CalibrateEx(1, 6);</p> <p><i>// nur Y und ZAchse kalibrieren (Bit 1 und 2 gesetzt)</i></p>

LSX_ClearPos	
Beschreibung:	<p>Setzt die aktuelle Position und den internen Zähler auf 0.</p> <p>Diese Funktion wird für Endlosachsen gebraucht, da die Steuerung nur +-1000 Motorumdrehungen vom Wertebereich verarbeiten kann. Bei erkanntem Geber wird die Funktion für die jeweilige Achse nicht ausgeführt.</p>
C++:	int LSX_ClearPos (int ILSID, int IFlags);
Parameter:	<p>Flags: BitMaske</p> <p>Bit 0 = 1 → Position der XAchse wird genullt</p> <p>Bit 1 = 0 → für die YAchse wird die Funktion nicht ausgeführt</p>
Beispiel:	<p>pTango->ClearPos(1, 5);</p> <p><i>// Positionen der X- und Z-Achsen werden genullt (Bit 0 und 2 gesetzt)</i></p>

LSX_GetDelay	
Beschreibung:	Abfrage der Verzögerungszeit.
C++:	int LSX_GetDelay (int ILSID, int *pIDelay);
Parameter:	Delay: Verzögerung [ms]
Beispiel:	pTango->GetDelay(1, &Delay);

LSX_SetDelay	
Beschreibung:	Setzen der Verzögerungszeit. Die Steuerung wartet vor jeder Positionierung diese Verzögerungszeit ab.
C++:	int LSX_SetDelay (int ILSID, int IDelay);
Parameter:	Delay: 0 - 10000 [ms]
Beispiel:	pTango->SetDelay(1, 1000); <i>// 1 Sekunde Verzögerung</i>

LSX_GetDistance	
Beschreibung:	Abfrage der zuletzt benutzten Distanzwerte für LSX_MoveRelShort.
C++:	int LSX_GetDistance (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);
Parameter:	X, Y, Z, A: die aktuellen Distanzen aller Achsen, abhängig von der jeweiligen Maßeinheit
Beispiel:	pTango->GetDistance(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetDistance	
Beschreibung:	Setzen der Distanz. Die Parameter für den Befehl LSX_MoveRelShort werden gesetzt. Damit sind sehr schnelle gleichartige Positionierungen möglich.
C++:	int LSX_SetDistance (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	X, Y, Z, A: min/max-Verfahrbereich, Werte sind abhängig von der Maßeinheit
Beispiel:	pTango->SetDistance(1, 1, 2, 0, 0); <i>// Distanzen für die Achsen X und Y werden gesetzt, Z und A werden bei Aufruf der Funktion LS MoveRelShort nicht bewegt</i>

LSX_MoveAbs	
Beschreibung:	Alle Achsen werden auf Absolut-Positionen gefahren. Die Achsen X, Y, Z und A werden auf die übergebenen Positionswerte positioniert.
C++:	int LSX_MoveAbs (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA, BOOL bWait);
Parameter:	X, Y, Z, A: + Verfahrbereich, Eingabe ist abhängig von der Maßeinheit Wait: gibt an, ob die Funktion nachdem die Position erreicht wurde (= true) oder direkt zurückkehren soll (= false)
Beispiel:	pTango->MoveAbs(1, 10.0, 10.0, -10.0, 10.0, true);

LSX_MoveAbsSingleAxis	
Beschreibung:	Eine einzelne Achse absolut positionieren.
C++:	int LSX_MoveAbsSingleAxis (int ILSID, int IAxis, double dValue, BOOL bWait);
Parameter:	Axis: X, Y, Z und A nummeriert von 1 bis 4 Value: Position, Eingabe ist abhängig von der eingestellten Maßeinheit
Beispiel:	pTango->MoveAbsSingleAxis(1, 2, 10.0); <i>// Y-Achse auf 10mm absolut positionieren</i>

LSX_MoveEx	
Beschreibung:	<p>Erweiterter VerfahrBefehl.</p> <p>Die Funktion LSX_MoveEx kann relative und absolute VerfahrBefehle ausführen, synchron und asynchron. Die Anzahl der Achsen, die verfahren werden sollen, kann mit dem Parameter AxisCount bestimmt werden. Diese Funktion kann beispielsweise genutzt werden, um nur X und Y zu verfahren.</p>
C++:	<pre>int LSX_MoveEx (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA, BOOL bRelative, BOOL bWait, int lAxisCount);</pre>
Parameter:	<p>X, Y, Z, A: Positionsvektoren</p> <p>Relative: bei Relative = false werden die Werte X, Y, Z und A als absolute Koordinaten interpretiert bei Relative = true als relative Koordinaten zur aktuellen Position</p> <p>Wait: wird Wait = true gesetzt, kehrt die Funktion erst nach Erreichen der Zielposition zurück, ansonsten kehrt sie unmittelbar nach Senden des Befehls an die Tango zurück</p> <p>AxisCount: Anzahl der Achsen, die verfahren werden sollen ist AxisCount = 1, wird nur X verfahren ist AxisCount = 2, werden X und Y verfahren ...</p>
Beispiel:	<pre>pTango->MoveEx(1, 2.0, 3.0, 0, 0, true, true, 2); // es werden X und Y um 2 bzw 3 relativ verfahren</pre>

LSX_MoveRel	
Beschreibung:	<p>Relativen Vektor fahren.</p> <p>Die Achsen X, Y, Z und A werden um die übergebenen Strecken verfahren und kommen alle gleichzeitig an Ihrem Ziel an.</p>
C++:	<pre>int LSX_MoveRel (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA, BOOL bWait);</pre>
Parameter:	<p>X, Y, Z, A: + Verfahrbereich, Eingabe ist abhängig von der Dimension</p> <p>Wait: true = die Funktion wartet, bis die Position erreicht wird false = die Funktion wartet nicht</p>
Beispiel:	<pre>pTango->MoveRel(1, 10.0, 10.0, -10.0, 10.0, true);</pre>

LSX_MoveRelShort

Beschreibung:	Positionieren Relativ (short command). Dieser Befehl sollte verwendet werden, damit aufeinander folgende relative Verfahrbefehle (mit derselben Strecke) schneller angefahren werden. Die Strecke muß zuvor einmal mit LSX_SetDistance gesetzt worden sein.
C++:	int LSX_MoveRelShort (int ILSID);
Parameter:	-
Beispiel:	<pre>pTango->SetDistance(1, 1.0, 1.0, 0, 0); for (i = 0; i < 10; i++) pTango->MoveRelShort(1); // 10 mal X und Y Achse um 1 mm relativ positionieren</pre>

LSX_MoveRelSingleAxis

Beschreibung:	Einzelne Achse relativ verfahren.
C++:	int LSX_MoveRelSingleAxis (int ILSID, int lAxis, double dValue, BOOL bWait);
Parameter:	<i>Axis:</i> X, Y, Z und A nummeriert von 1 bis 4 <i>Value:</i> Strecke, Eingabe ist abhängig von der eingestellten Maßeinheit
Beispiel:	<pre>pTango->MoveRelSingleAxis(1, 3, 5,0); // Z Achse um 5mm in positiver Richtung verfahren</pre>

LSX_RMeasure

Beschreibung:	Die Endpositionen aller freigegebenen Achsen werden gesucht. Die Achsen fahren so lange in Richtung größerer Positionswerte, bis der Endschalter gefunden wird. Danach wird mit reduzierter Geschwindigkeit so lange in umgekehrter Richtung gefahren, bis der Endschalter nicht mehr betätigt ist. Dann wird der maximale mögliche Verfahrbereich gesetzt.
C++:	int LSX_RMeasure (int ILSID);
Parameter:	-
Beispiel:	pTango->RMeasure(1);

LSX_RMeasureEx	
Beschreibung:	Endposition der Achsen (max. Fahrweg) messen. Endposition der Achsen (max. Fahrweg) messen wird nur bei den Achsen durchgeführt, deren entsprechendes Bit in dem übergebenen IntegerWert gesetzt ist.
C++:	int LSX_RMeasureEx (int ILSID, int IFlags);
Parameter:	Flags: BitMaske Bit 2 = 1 → ZAchse kalibrieren Bit 2 = 0 → ZAchse nicht kalibrieren ...
Beispiel:	pTango->RMeasureEx(1, 2); <i>// nur Endposition der Y-Achse messen</i>

LSX_SetPos	
Beschreibung:	Positionswerte setzen.
C++:	int LSX_SetPos (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	X, Y, Z, A: min/maxVerfahrbereich, Eingabe ist abhängig von der Dimension
Beispiel:	pTango->SetPos(1, 10, 10, 0, 0);

LSX_StopAxes	
Beschreibung:	Abbruch. Es werden alle Verfahrbewegungen abgebrochen.
C++:	int LSX_StopAxes (int ILSID);
Parameter:	-
Beispiel:	pTango->StopAxes(1);

LSX_WaitForAxisStop	
Beschreibung:	<p>Die Funktion kehrt zurück, sobald die in der BitMaske AFlags gewählten Achsen ihre Zielposition erreicht haben.</p> <p>LSX_WaitForAxisStop verwendet '?statusaxis', um den Status der Achsen zu polen.</p>
C++:	<pre>int LSX_WaitForAxisStop (int ILSID, int IAFlags, int IATimeoutValue, BOOL *pbATimeout);</pre>
Parameter:	<p>AFlags: BitMaske</p> <p>Bit 0: XAchse</p> <p>Bit 1: YAchse</p> <p>Bit 2: ZAchse</p> <p>Bit 3: AAchse</p> <p>ATimeoutValue: Timeout in Millisekunden</p> <p>WaitForAxisStop kehrt nach dieser Zeit mit ATimeout = true zurück, wenn die Achsen immer noch in Bewegung sind</p> <p>ATimeoutValue = 0 setzt den Timeout auf "unendlich"</p> <p>ATimeout Flag: gibt an, ob ein Timeout aufgetreten ist</p>
Beispiel:	<pre>pTango->WaitForAxisStop(1, 3, 0, flag); // warten bis X- und YAchse gestoppt haben, kein Timeout pTango->WaitForAxisStop(1, 7, 10000, flag); // warten bis X-, Y- und ZAchse gestoppt haben, 10 Sekunden Timeout</pre>

4.7 Joystick und Handrad

LSX_GetDigJoySpeed	
Beschreibung:	Auslesen der eingestellten Joystick-Geschwindigkeiten.
C++:	int LSX_GetDigJoySpeed (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);
Parameter:	X, Y, Z, A: Geschwindigkeitswerte [U/s]
Beispiel:	pTango->GetDigJoySpeed(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetDigJoySpeed	
Beschreibung:	Mit diesem Befehl können einzelne Achsen mit einer konstanten Geschwindigkeit verfahren werden. Will man nach dem Ausführen der Funktion wieder absolut oder relativ positionieren, muss man erst mit LSX_SetJoystick(0) den Joystick ausschalten und die Geschwindigkeit neu setzen.
C++:	int LSX_SetDigJoySpeed (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	X, Y, Z, A: Geschwindigkeit [U/s], Wertebereich: + max. Geschwindigkeit
Beispiel:	pTango->SetDigJoySpeed(1, 0, 10.0, 25.0, 0); <i>// Achsen X und A - Geschwindigkeit 0 und JoystickBetrieb "AUS",</i> <i>Achse Y - Geschwindigkeit 10.0 U/s und JoystickBetrieb "EIN",</i> <i>Achse Z - Geschwindigkeit 25.0 U/s und JoystickBetrieb "EIN"</i>

LSX_GetHandWheel	
Beschreibung:	Liest den Zustand des Handrades ab.
C++:	int LSX_GetHandWheel (int ILSID, BOOL *pbHandWheelOn, BOOL *pbPositionCount, BOOL *pbEncoder);
Parameter:	HandWheelOn: true = Handrad ist eingeschaltet false = Handrad ist ausgeschaltet PositionCount: true = Positionszählung ist eingeschaltet false = Positionszählung ist ausgeschaltet Encoder: true = Geberwerte, wenn vorhanden
Beispiel:	pTango->GetHandWheel(1, &HandWheelOn, &PositionCount, &Encoder);

LSX_GetJoystick	
Beschreibung:	Abfrage des aktuellen Zustands vom AnalogJoystick.
C++:	<pre>int LSX_GetJoystick (int ILSID, BOOL *pbJoystickOn, BOOL *pbManual, BOOL *pbPositionCount, BOOL *pbEncoder);</pre>
Parameter:	<p>JoystickOn: true = Joystick ist eingeschaltet</p> <p>Manual: false = Joystickschalter steht auf Automatik true = Joystick ist manual über Schalter eingeschaltet</p> <p>PositionCount: true = Positionszählung ist eingeschaltet</p> <p>Encoder: true = Geberwerte, wenn vorhanden</p>
Beispiel:	pTango->GetJoystick(1, &JoystickOn, &Manual, &PositionCount, &Encoder);

LSX_GetJoystickDir	
Beschreibung:	Liest Motordrehrichtung für Joystick
C++:	<pre>int LSX_GetJoystickDir (int ILSID, int *plXD, int *plYD, int *plZD, int *plAD);</pre>
Parameter:	<p>XD, YD, ZD, AD:</p> <p>0 → Achse gesperrt</p> <p>1 → positive Drehrichtung</p> <p>1 → negative Drehrichtung</p> <p>2 → mit Stromreduzierung</p> <p>2 → mit Stromreduzierung</p>
Beispiel:	pTango->GetJoystickDir(1, &XD, &YD, &ZD, &AD);

LSX_SetJoystickDir	
Beschreibung:	Setzt die Motordrehrichtung für den Joystick.
C++:	int LSX_SetJoystickDir (int ILSID, int IXD, int IYD, int IZD, int IAD);
Parameter:	<i>XD, YD, ZD, AD:</i> 0 → Achse gesperrt 1 → positive Drehrichtung 1 → negative Drehrichtung 2 → mit Stromreduzierung 2 → mit Stromreduzierung
Beispiel:	pTango->SetJoystickDir(1, 1, 1, -1, 0); <i>// X und YAchse positive Drehrichtung, ZAchse negative Drehrichtung, A Achse gesperrt</i>

LSX_GetJoystickWindow	
Beschreibung:	JoystickFenster ablesen.
C++:	int LSX_GetJoystickWindow (int ILSID, int *plAValue);
Parameter:	<i>AValue:</i> der Analogbereich, in dem sich die Achsen nicht bewegen
Beispiel:	pTango->GetJoystickWindow(1, &AValue);

LSX_SetJoystickWindow	
Beschreibung:	JoystickFenster setzen.
C++:	int LSX_SetJoystickWindow (int ILSID, int IAValue);
Parameter:	<i>AValue:</i> 0100
Beispiel:	pTango->SetJoystickWindow(1, 30);

LSX_SetHandWheelOff	
Beschreibung:	Handrad ausschalten.
C++:	int LSX_SetHandWheelOff (int ILSID);
Parameter:	-
Beispiel:	pTango->SetHandWheelOff(1);

LSX_SetHandWheelOn	
Beschreibung:	Handrad einschalten.
C++:	<code>int LSX_SetHandWheelOn (int ILSID, BOOL bPositionCount, BOOL bEncoder);</code>
Parameter:	<p><i>PositionCount</i> = true → Positionszählung einschalten = false → Positionszählung ausschalten</p> <p><i>Encoder</i> = true → Geberwerte, wenn vorhanden</p>
Beispiel:	<pre>pTango->SetHandWheelOn(1, true, true); // Handrad mit Positionszählung (Geberwerte) einschalten</pre>

LSX_SetJoystickOff	
Beschreibung:	AnalogJoystick ausschalten.
C++:	<code>int LSX_SetJoystickOff (int ILSID);</code>
Parameter:	-
Beispiel:	<code>pTango->SetJoystickOff(1);</code>

LSX_SetJoystickOn	
Beschreibung:	AnalogJoystick einschalten.
C++:	<code>int LSX_SetJoystickOn (int ILSID, BOOL bPositionCount, BOOL bEncoder);</code>
Parameter:	<p><i>PositionCount</i> = true → Positionszählung einschalten = false → Positionszählung ausschalten</p> <p><i>Encoder</i> = true → Geberwerte, wenn vorhanden</p>
Beispiel:	<pre>pTango->SetJoystickOn(1, true, true); // Joystick mit Positionszählung (Geberwerte) einschalten</pre>

4.8 Bedienpult mit Trackball und Joyspeed-Tasten

LSX_GetBPZ	
Beschreibung:	Liest den Zustand des Zusatzbedienpults mit Trackball.
C++:	int LSX_GetBPZ (int ILSID, int *plAValue);
Parameter:	AValue: 0 → Bedienpult ist "AUS" 1 → Bedienpult aktiv, Trackball wird mit 0,1µ Schrittauflösung betrieben 2 → Bedienpult aktiv, Trackball wird mit Faktor betrieben.
Beispiel:	pTango->GetBPZ(1, &AValue);

LSX_SetBPZ	
Beschreibung:	Bedienpult ein-/ausschalten.
C++:	int LSX_SetBPZ (int ILSID, int lAValue);
Parameter:	AValue: 02 0 → Bedienpult "AUS" 1 → Bedienpult aktivieren und Trackball mit 0,1µ Schrittauflösung betreiben 2 → Bedienpult aktivieren und Trackball mit Faktor betreiben
Beispiel:	pTango->SetBPZ(1, 1);

LSX_GetBPZJoyspeed	
Beschreibung:	Liest Bedienpult JoystickGeschwindigkeit..
C++:	int LSX_GetBPZJoyspeed (int ILSID, int lAPar, double *pdAValue);
Parameter:	APar: 1, 2 oder 3 AValue: maximale Geschwindigkeit [U/s]
Beispiel:	pTango->GetBPZJoyspeed(1, &AValue); // auslesen der eingestellten Geschwindigkeit von Parameter 1

LSX_SetBPZJoyspeed

Beschreibung:	Bedienpult Joystick-Geschwindigkeit einstellen.
C++:	int LSX_SetBPZJoyspeed (int ILSID, int IAPar, double dAValue);
Parameter:	<i>APar</i> : 1, 2 oder 3 <i>AValue</i> : +-maximale Geschwindigkeit [U/s]
Beispiel:	pTango->SetBPZJoyspeed(1, 1, 25); // Parameter 1 mit Geschwindigkeit 25 beschreiben

LSX_GetBPZTrackballBackLash

Beschreibung:	Liest Bedienpult Trackball-Umkehrspiel.
C++:	int LSX_GetBPZTrackballBackLash (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);
Parameter:	<i>X, Y, Z A</i> : Umkehrspiel [mm]
Beispiel:	pTango->GetBPZTrackballBackLash(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetBPZTrackballBackLash

Beschreibung:	Bedienpult TrackballUmkehrspiel einstellen.
C++:	int LSX_SetBPZTrackballBackLash (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : 0.001 bis 0.15 mm
Beispiel:	pTango->SetBPZTrackballBackLash(1, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01);

LSX_GetBPZTrackballFactor

Beschreibung:	Bedienpult TrackballFaktor auslesen.
C++:	int LSX_GetBPZTrackballFactor (int ILSID, double *pdAValue);
Parameter:	<i>AValue</i> : Trackball-Faktor z.B. AValue = 3 bedeutet: ein TrackballImpuls ergibt 3 MotorIncremente
Beispiel:	pTango->GetBPZTrackballFactor(1, &AValue);

LSX_SetBPZTrackballFactor

Beschreibung:	Bedienpult TrackballFaktor einstellen.
C++:	<code>int LSX_SetBPZTrackballFactor (int ILSID, double dAValue);</code>
Parameter:	<i>AValue</i> : 0.01 - 100 AValue = 1 → Trackball-Faktor = 1, d.h. ein TrackballImpuls ergibt ein Motor-Increment
Beispiel:	<code>pTango->SetBPZTrackballFactor(1, 1,0);</code>

4.9 Endschalter (Hardware und Software)

LSX_GetAutoLimitAfterCalibRM	
Beschreibung:	Gibt an, ob beim Kalibrieren und Tischhubmessen die internen Software Limits gesetzt werden.
C++:	int LSX_GetAutoLimitAfterCalibRM (int ILSID, int *plFlags);
Parameter:	<p>Flags: BitMaske</p> <p>Bit 0 = 1 → bei der XAchse werden keine Verfahrbereichsgrenzen gesetzt</p> <p>Bit 1 = 0 → für die YAchse werden SoftwareLimits gesetzt (calib/rm)</p>
Beispiel:	pTango->GetAutoLimitAfterCalibRM(1, &Flags);

LSX_SetAutoLimitAfterCalibRM	
Beschreibung:	Verhindert, dass beim Kalibrieren und Tischhubmessen die internen SoftwareLimits gesetzt werden.
C++:	int LSX_SetAutoLimitAfterCalibRM (int ILSID, int IFlags);
Parameter:	<p>Flags: BitMaske</p> <p>Bit 0 = 1 → Bei der XAchse werden keine Verfahrbereichsgrenzen gesetzt</p> <p>Bit 1 = 0 → Für die YAchse werden SoftwareLimits gesetzt (calib/rm)</p>
Beispiel:	pTango->SetAutoLimitAfterCalibRM(1, Flags);

LSX_GetLimit	
Beschreibung:	Verfahrbereichsgrenzen lesen
C++:	int LSX_GetLimit (int ILSID, int IAxis, double *pdMinRange, double *pdMaxRange);
Parameter:	<p>Axis: die Achse, welcher Verfahrbereichsgrenzen gelesen werden sollen (X, Y, Z, A nummeriert von 1 bis 4)</p> <p>MinRange: untere Verfahrbereichsgrenze, abhängig von der Dimension</p> <p>MaxRange: obere Verfahrbereichsgrenze, abhängig von der Dimension</p>
Beispiel:	pTango->GetLimit(1, &MinRange, &MaxRange);

LSX_SetLimit	
Beschreibung:	Verfahrbereichsgrenzen einstellen.
C++:	int LSX_SetLimit (int ILSID, int IAxis, double dMinRange, double dMaxRange);
Parameter:	<p><i>Axis</i>: die Achse, von der Verfahrbereichsgrenzen gelesen werden sollen (X, Y, Z und A nummeriert von 1 bis 4)</p> <p><i>MinRange</i>: untere Verfahrbereichsgrenze, abhängig von der Dimension</p> <p><i>MaxRange</i>: obere Verfahrbereichsgrenze, abhängig von der Dimension</p>
Beispiel:	<pre>pTango->SetLimit(1, 1, -10.0, 20.0); // X-Achse -10 als untere und 20 als obere Verfahrbereichsgrenze zuweisen</pre>

LSX_GetLimitControl	
Beschreibung:	Liest, ob die Bereichsüberwachung aktiv ist.
C++:	int LSX_GetLimitControl (int ILSID, int IAxis, BOOL *pbActive);
Parameter:	<p><i>Axis</i>: X, Y, Z und A nummeriert von 1 bis 4</p> <p><i>Active</i>: true = Bereichsüberwachung der jeweiligen Achse ist aktiv false = Bereichsüberwachung der jeweiligen Achse ist deaktiviert</p>
Beispiel:	<pre>pTango->GetLimitControl(1, 2, &Active);</pre>

LSX_SetLimitControl	
Beschreibung:	Bereichsüberwachung ein-/ausschalten.
C++:	int LSX_SetLimitControl (int ILSID, int IAxis, BOOL bActive);
Parameter:	<p><i>Axis</i>: X, Y, Z und A nummeriert von 1 bis 4</p> <p><i>Active</i>: Bereichsüberwachung der jeweiligen Achse aktivieren</p>
Beispiel:	<pre>pTango->SetLimitControl(1, 2, true); // Bereichsüberwachung der Y-Achse ist aktiv</pre>

LSX_GetSwitchActive	
Beschreibung:	Gibt an, ob die Endschalter eingeschaltet sind.
C++:	int LSX_GetSwitchActive (int ILSID, int *plXA, int *plYA, int *plZA, int *plAA);
Parameter:	<p>Für jede Achse wird eine Bit-Maske geliefert:</p> <p>Bit 0 → NullEndschalter</p> <p>Bit 1 → ReferenzEndschalter</p> <p>Bit 2 → EndEndschalter</p> <p>Ist das Bit gesetzt, ist der jeweilige Schalter aktiv.</p>
Beispiel:	pTango->GetSwitchActive(1, &XA, &YA, &ZA, &AA);

LSX_SetSwitchActive	
Beschreibung:	Endschalter ein-/ausschalten.
C++:	int LSX_SetSwitchActive (int ILSID, int IXA, int IYA, int IZA, int IAA);
Parameter:	<p>Für jede Achse wird eine Bit-Maske geliefert:</p> <p>Bit 0 → NullEndschalter</p> <p>Bit 1 → ReferenzEndschalter</p> <p>Bit 2 → EndEndschalter</p> <p>Um den jeweiligen Schalter zu aktivieren, muss das Bit gesetzt werden.</p>
Beispiel:	<p>pTango->SetSwitchActive(1, 7, 1, 5, 0);</p> <p><i>// alle Endschalter der XAchse 'Ein'; NullEndschalter der YAchse 'Ein'; E0 und EE der ZAchse ein; AAchse: alle Endschalter 'Aus'</i></p>

LSX_GetSwitches													
Beschreibung:	Liest den Zustand aller Endschalter.												
C++:	int LSX_GetSwitches (int ILSID, int *plFlags);												
Parameter:	<p>Flags: Zeiger auf Integerwert, der den Zustand aller Endschalter als Bit-Maske enthält</p> <p>In der Bit-Maske ist der Zustand der Endschalter wie folgt verschlüsselt:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Endschalter</td> <td style="width: 20%;">EE</td> <td style="width: 20%;">Ref.</td> <td style="width: 30%;">E0</td> </tr> <tr> <td>Achse</td> <td>AZYX</td> <td>AZYX</td> <td>AZYX</td> </tr> <tr> <td>Bit</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>0000</td> </tr> </table> <p>z.B.:</p> <p>Flags = 0x003 → E0 von X und YAchse sind angefahren</p> <p>Flags = 0x200 → EE von YAchse ist angefahren</p>	Endschalter	EE	Ref.	E0	Achse	AZYX	AZYX	AZYX	Bit	0000	0000	0000
Endschalter	EE	Ref.	E0										
Achse	AZYX	AZYX	AZYX										
Bit	0000	0000	0000										
Beispiel:	pTango->GetSwitches(1, &Flags);												

LSX_GetSwitchPolarity	
Beschreibung:	Liest Endschalterpolarität.
C++:	int LSX_GetSwitchPolarity (int ILSID, int *plXP, int *plYP, int *plZP, int *plAP);
Parameter:	<p>Für jede Achse wird eine Bit-Maske geliefert:</p> <p>Bit 0 → NullEndschalter</p> <p>Bit 1 → ReferenzEndschalter</p> <p>Bit 2 → EndEndschalter</p> <p>Ist das Bit gesetzt reagiert der jeweilige Schalter auf die positive Flanke.</p>
Beispiel:	pTango->GetSwitchPolarity(1, &XP, &YP, &ZP, &AP);

LSX_SetSwitchPolarity

Beschreibung:	Setzt Endschalterpolarität.
C++:	<code>int LSX_SetSwitchPolarity (int ILSID, int IXP, int IYP, int IZP, int IAP);</code>
Parameter:	Für jede Achse wird eine Bit-Maske übergeben: Bit 0 → NullEndschalter Bit 1 → ReferenzEndschalter Bit 2 → EndEndschalter Reagiert der jeweilige Schalter auf die positive Flanke, muß das Bit gesetzt werden.
Beispiel:	<code>pTango->SetSwitchPolarity(1, 7, 0, 0, 0);</code> <i>// alle Endschalter der XAchse sind HighAktive,</i> <i>alle Endschalter der Y, Z- und A-Achse sind LowAktive</i>

4.10 Digitale und analoge Ein – und Ausgänge

LSX_GetAnalogInput	
Beschreibung:	Lesen des aktuellen A/D-Wandlungswerts eines Analogkanals.
C++:	int LSX_GetAnalogInput (int ILSID, int IIndex, int *pIValue);
Parameter:	<p>Index: 015 (Analogkanäle), 0...9 = HDI Buchse, Pins 1...10 10 = ANAIN0 des AUX-IO Steckers</p> <p>Value: Zeiger auf Integerwert, der den aktuellen Zustand des Analogkanals angibt 0...5V analog = 0...1023</p>
Beispiel:	pTango->GetAnalogInput(1, 0, &Eingang0);

LSX_GetDigitalInputs	
Beschreibung:	Alle Inputpins lesen.
C++:	int LSX_GetDigitalInputs (int ILSID, int *pIValue);
Parameter:	Value: Zeiger auf Integerwert, der den Zustand aller Eingänge als Bit-Maske enthält
Beispiel:	int Eingaenge; pTango->GetDigitalInputs(1, &Eingaenge); if (Eingaenge & 16) ... <i>// wenn Inputpin 4 gesetzt ...</i>

LSX_GetDigitalInputsE	
Beschreibung:	Zusätzliche digitale Eingänge lesen (1631).
C++:	int LSX_GetDigitalInputsE (int ILSID, int *pIValue);
Parameter:	Value: Zeiger auf einen 32BitInteger, welcher nach Aufruf der Funktion in den Bits 015 den Status der Eingänge 1631 enthält
Beispiel:	pTango->GetDigitalInputsE(1, i);

LSX_SetAnalogOutput	
Beschreibung:	Analogkanal setzen.
C++:	int LSX_SetAnalogOutput (int ILSID, int IIndex, int IValue);
Parameter:	<p>Index: 01 (Analogkanäle)</p> <p>Value: 0100 [%]</p>
Beispiel:	pTango->SetAnalogOutput(1, 0, 100); <i>// Ausgang 0 auf Maximum setzen</i>

LSX_SetDigIO_Distance	
Beschreibung:	Funktion der digitalen Ein/Ausgänge. Aktivierung eines Ausgangs in Abhängigkeit der eingestellten Strecke vor/nach der Zielposition.
C++:	int LSX_SetDigIO_Distance (int ILSID, int lIndex, BOOL bFkt, double dDist, int lAxis);
Parameter:	Index: 0 bis 15 (Outputpin) Fkt = false → Aktivierung eines Ausgang in Abhängigkeit der eingestellten Strecke vor der Zielposition Fkt = true → Aktivierung eines Ausgang in Abhängigkeit der eingestellten Strecke nach der Startposition Dist: Strecke, Eingabe ist abhängig von der eingestellten Dimension Axis: X, Y, Z und A nummeriert von 1 bis 4
Beispiel:	pTango->SetDigIO_Distance(1, 7, false, 78.9, 3); // Ausgang 7 wird 78.9mm vor Erreichen der Zielposition (Z Achse) aktiviert

LSX_SetDigIO_EmergencyStop	
Beschreibung:	Funktion der digitalen Ein/Ausgänge. Zuordnung des NotStopPins.
C++:	int LSX_SetDigIO_EmergencyStop (int ILSID, int lIndex);
Parameter:	Index: 0 bis 15 (Input/Output)
Beispiel:	pTango->SetDigIO_EmergencyStop(1, 15); // NotStopPin 15

LSX_SetDigIO_Off	
Beschreibung:	Funktion der digitalen Ein/Ausgänge ausschalten. (Keine Beeinflussung der Ein/Ausgänge).
C++:	int LSX_SetDigIO_Off (int ILSID, int lIndex);
Parameter:	Index: 0 bis 15 (Input/Output), 16 (alle 16 Portpins)
Beispiel:	pTango->SetDigIO_Off(1, 0); // digitale Funktion Input/Outputpin 0 "Aus"

LSX_SetDigIO_Polarity	
Beschreibung:	Funktion der digitalen Ein/Ausgänge. Einstellung der Polarität.
C++:	int LSX_SetDigIO_Polarity (int ILSID, int IIndex, BOOL bHigh);
Parameter:	<i>Index</i> : 0 bis 15 (Input/Output), 16 (alle 16 Portpins) <i>High</i> = true → HighAktiv <i>High</i> = false → LowAktiv
Beispiel:	pTango->SetDigIO_Polarity(1, 3, true); <i>// Input/Outputpin 3 HighAktiv</i>

LSX_SetDigitalOutput	
Beschreibung:	Outputpin setzen.
C++:	int LSX_SetDigitalOutput (int ILSID, int IIndex, BOOL bValue);
Parameter:	<i>Index</i> : 015 <i>Value</i> : Zustand auf "0" oder "1" setzen
Beispiel:	pTango->SetDigitalOutput(1, 0, true); <i>// Outputpin 0 auf "1" setzen</i>

LSX_SetDigitalOutputs	
Beschreibung:	Digitale Ausgänge 0-15 setzen.
C++:	int LSX_SetDigitalOutputs (int ILSID, int IValue);
Parameter:	<i>Value</i> : Bit-Maske, der Wert auf den die Ausgänge 015 gesetzt werden, wird durch die Bits 015 bestimmt
Beispiel:	pTango->SetDigitalOutputs(1, 3); <i>// Ausgänge 0 und 1 auf 1 setzen, die übrigen auf 0</i>

LSX_SetDigitalOutputsE	
Beschreibung:	Zusätzliche digitale Ausgänge 16-31 setzen.
C++:	int LSX_SetDigitalOutputsE (int ILSID, int IValue);
Parameter:	<i>Value</i> : Bit-Maske, der Wert auf den die Ausgänge 1631 gesetzt werden, wird durch die Bits 015 bestimmt
Beispiel:	pTango->SetDigitalOutputsE(1, 3); <i>// Ausgänge 16 und 17 auf 1 setzen, die übrigen auf 0</i>

4.11 Geber-Einstellungen

LSX_ClearEncoder	
Beschreibung:	GeberZähler auf null setzen.
C++:	int LSX_ClearEncoder (int ILSID, int IAxis);
Parameter:	<i>Axis</i> : X, Y, Z und A nummeriert von 1 bis 4
Beispiel:	pTango->ClearEncoder(1, 2); // GeberZähler der YAchse auf Null setzen

LSX_GetEncoder	
Beschreibung:	Liest alle Geberpositionen.
C++:	int LSX_GetEncoder (int ILSID, double *pdXP, double *pdYP, double *pdZP, double *pdAP);
Parameter:	<i>XP, YP, ZP, AP</i> : Zählerwerte, 4fach interpoliert
Beispiel:	pTango->GetEncoder(1, &XP, &YP, &ZP, &AP);

LSX_GetEncoderActive	
Beschreibung:	Liest, welche Geber nach der Kalibration aktiviert werden. Hinweis: Diese Funktion entspricht dem „?encmask“ Befehl.
C++:	int LSX_GetEncoderActive (int ILSID, int *pIFlags);
Parameter:	<i>Flags</i> : Geber-Maske
Beispiel:	pTango->GetEncoderActive(1, &Flags);

LSX_SetEncoderActive	
Beschreibung:	Mit dieser Funktion kann ausgewählt werden, welche Geber nach der Kalibration aktiviert werden sollen. Hinweis: Diese Funktion entspricht dem „!encmask“ Befehl.
C++:	int LSX_SetEncoderActive (int ILSID, int IFlags);
Parameter:	<i>Value</i> : Geber-Maske
Beispiel:	pTango->SetEncoderActive(1, 0); // alle Geber deaktivieren pTango->SetEncoderActive(1, 2); // Geber YAchse aktivieren

LSX_GetEncoderMask	
Beschreibung:	Geberzustände auslesen. Hinweis: Diese Funktion entspricht dem „?enc“ Befehl.
C++:	LSX_GetEncoderMask (int ILSID, int *pIFlags);
Parameter:	Flags: aktive Geber
Beispiel:	int EncMask; pTango->GetEncoderMask(1, &EncMask); if (EncMask & 2) ... <i>// wenn Geber YAchse angeschlossen + aktiv ...</i>

LSX_SetEncoderMask	
Beschreibung:	Geber manuell (de)aktivieren. Hinweis: Diese Funktion entspricht dem „!enc“ Befehl. Nicht im closed loop anwenden. Die Geber sollten immer durch den Calibrate-Befehl aktiviert werden.
C++:	int LSX_SetEncoderMask (int ILSID, int IValue);
Parameter:	Value: aktive Geber (Flags)
Beispiel:	pTango->SetEncoderMask(1, 0); <i>// alle Geber deaktivieren</i> pTango->SetEncoderMask (1, 2); <i>// Geber YAchse aktivieren</i>

LSX_GetEncoderPeriod	
Beschreibung:	Geberperiodenlängen auslesen.
C++:	int LSX_GetEncoderPeriod (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);
Parameter:	X, Y, Z, A: Periodenlängen [mm]
Beispiel:	pTango->GetEncoderPeriod(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetEncoderPeriod	
Beschreibung:	Geberperiodenlängen einstellen.
C++:	int LSX_SetEncoderPeriod (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	X, Y, Z, A: 0.0001 - Spindelsteigung * 0.8 (mm)
Beispiel:	pTango->SetEncoderPeriod(1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1); // Geber-Periodenlänge aller Achsen ist 0.1mm

LSX_GetEncoderPosition	
Beschreibung:	Einstellung der Geberwertanzeige lesen.
C++:	int LSX_GetEncoderPosition (int ILSID, BOOL *pbValue);
Parameter:	Value: true → bei der Positionsabfrage werden die Geberwerte der erkannten Geber angezeigt false → Geberpositionsanzeige ist "AUS"
Beispiel:	pTango->GetEncoderPosition(1, &Value);

LSX_SetEncoderPosition	
Beschreibung:	Geberwertanzeige ein-/ausschalten.
C++:	int LSX_SetEncoderPosition (int ILSID, BOOL bValue);
Parameter:	Value = true → bei der Positionsabfrage werden die Geberwerte der erkannten Geber angezeigt
Beispiel:	pTango->SetEncoderPosition(1, true);

LSX_GetEncoderRefSignal	
Beschreibung:	Liest, ob beim Kalibrieren das Referenzsignal vom Geber ausgewertet wird.
C++:	int LSX_GetEncoderRefSignal (int ILSID, int *pIXR, int *pIYR, int *pIZR, int *pIAR);
Parameter:	X, Y, Z, A: 1 → beim Kalibrieren wird das Referenzsignal ausgewertet 0 → das Referenzsignal wird nicht ausgewertet
Beispiel:	pTango->GetEncoderRefSignal(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetEncoderRefSignal

Beschreibung:	Beim Kalibrieren Referenzsignal von Geber auswerten.
C++:	int LSX_SetEncoderRefSignal (int ILSID, int IXR, int IYR, int IZR, int IAR);
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : 0 oder 1
Beispiel:	pTango->SetEncoderRefSignal(1, 1, 1, 0, 0); <i>// beim Kalibrieren wird das Referenzsignal der Geber X und Y ausgewertet</i>

4.12 Reglereinstellungen

LSX_ClearCtrFastMoveCounter	
Beschreibung:	Bei einer Reglerdifferenz, die größer als der Fangbereich ist, wird ein neuer Vektor gestartet und der dazu gehörige Counter um eins erhöht.
C++:	int LSX_ClearCtrFastMoveCounter (int ILSID);
Parameter:	-
Beispiel:	pTango->ClearCtrFastMoveCounter(1);

LSX_GetController	
Beschreibung:	ReglerModus auslesen.
C++:	int LSX_GetController (int ILSID, int *plXC, int *plYC, int *plZC, int *plRC);
Parameter:	ReglerModus X, Y, Z, A: 0 → Regler "AUS" 1 → Regler "AUS nach erreichen der Zielposition" 2 → Regler "Immer EIN" 3 → Regler "AUS nach erreichen der Zielposition" mit reduziertem Strom 4 → Regler "Immer EIN" mit reduziertem Strom
Beispiel:	pTango->GetController(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetController	
Beschreibung:	ReglerModus einstellen.
C++:	int LSX_SetController (int ILSID, int IXC, int IYC, int IZC, int IAC);
Parameter:	ReglerModus X, Y, Z, A: 0 → Regler "AUS" 1 → Regler "AUS nach erreichen der Zielposition" 2 → Regler "Immer EIN" 3 → Regler "AUS nach erreichen der Zielposition" mit reduziertem Strom 4 → Regler "Immer EIN" mit reduziertem Strom
Beispiel:	pTango->SetController(1, 1, 2, 0, 0);

LSX_GetControllerCall

Beschreibung:	Liefert Regleraufrufzeit.
C++:	int LSX_GetControllerCall (int ILSID, int *plCtrCall);
Parameter:	<i>CtrCall</i> : Regleraufrufzeit [ms]
Beispiel:	pTango->GetControllerCall(1, &CtrCall);

LSX_SetControllerCall

Beschreibung:	Regleraufrufzeit einstellen.
C++:	int LSX_SetControllerCall (int ILSID, int lCtrCall);
Parameter:	<i>CtrCall</i> : Regleraufrufzeit [ms]
Beispiel:	pTango->SetControllerCall(1, 10); <i>// nach dem Funktionsaufruf CtrCall = 10 bedeutet: Regleraufruf alle 10 ms</i>

LSX_GetControllerFactor

Beschreibung:	Reglerfaktoren auslesen.
C++:	int LSX_GetControllerFactor (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : Reglerfaktoren
Beispiel:	pTango->GetControllerFactor(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetControllerFactor

Beschreibung:	Reglerfaktor einstellen.
C++:	int LSX_SetControllerFactor (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : 1 - 64
Beispiel:	pTango->SetControllerFactor(1, 1, 2, 3, 4);

LSX_GetControllerSteps	
Beschreibung:	Liefert die ReglerSchrittlänge.
C++:	int LSX_GetControllerSteps (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : ReglerSchrittlänge [mm]
Beispiel:	pTango->GetControllerSteps(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetControllerSteps	
Beschreibung:	ReglerSchritte einstellen.
C++:	int LSX_SetControllerSteps (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	<i>X, Y, Z, A</i> : 1 - Spindelsteigung (Werte sind abhängig von der Dimension)
Beispiel:	pTango->SetControllerSteps(1, 4, 5, 7, 9);

LSX_GetControllerTimeout	
Beschreibung:	Liest ReglerTimeout.
C++:	Int LSX_GetControllerTimeout (int ILSID, int *pIACtrTimeout);
Parameter:	<i>ACtrTimeout</i> : Timeout [ms], nach dem ein Verfahrbefehl mit Fehlermeldung (Fehlercode 4013) zurückkehrt, wenn die Steuerung eine Position nicht endgültig finden konnte.
Beispiel:	pTango->GetControllerTimeout(1, &ACtrTimeout);

LSX_SetControllerTimeout	
Beschreibung:	ReglerTimeout einstellen.
C++:	int LSX_SetControllerTimeout (int ILSID, int IACtrTimeout);
Parameter:	<i>ACtrTimeout</i> : Timeout [ms], nach dem ein Verfahrbefehl mit Fehlermeldung (Fehlercode 4013) zurückkehrt, wenn die Steuerung eine Position nicht endgültig finden konnte.
Beispiel:	pTango->SetControllerTimeout(1, 500);

LSX_GetControllerTWDelay

Beschreibung:	Reglerverzögerung auslesen.
C++:	int LSX_GetControllerTWDelay (int ILSID, int *pICtrTWDelay);
Parameter:	<i>CtrTWDelay</i> : Reglerverzögerung [ms]
Beispiel:	pTango->GetControllerTWDelay(1, &CtrTWDelay);

LSX_SetControllerTWDelay

Beschreibung:	Reglerverzögerung setzen.
C++:	int LSX_SetControllerTWDelay (int ILSID, int ICtrTWDelay);
Parameter:	<i>CtrTWDelay</i> : Reglerverzögerung 0 - 100 [ms]
Beispiel:	pTango->SetControllerTWDelay(1, 0); // ReglerVerzögerung aus

LSX_GetCtrFastMove

Beschreibung:	Liest die Einstellung der FastMove-Funktion.
C++:	int LSX_GetCtrFastMove (int ILSID, BOOL *pbActive);
Parameter:	<i>Active</i> : true → FastMove-Funktion aktiv
Beispiel:	pTango->GetCtrFastMove(1, &Active);

LSX_GetCtrFastMoveCounter

Beschreibung:	Bei einer Reglerdifferenz, die größer als der Fangbereich ist, wird ein neuer Vektor gestartet und der dazu gehörige Counter um eins erhöht. Die Funktion liefert Fast Move Counters
C++:	int LSX_GetCtrFastMoveCounter (int ILSID, int *pIXC, int *pIYC, int *pIZC, int *pIAC);
Parameter:	<i>XC, YC, ZC, AC</i> : Anzahl ausgeführter Fast Move Funktionen
Beispiel:	pTango->GetCtrFastMoveCounter(1, &XC, &YC,&ZC,&AC);

LSX_GetTargetWindow	
Beschreibung:	Liest die Zielfenster aller Achsen.
C++:	int LSX_GetTargetWindow (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);
Parameter:	X, Y, Z, A: Zielfenster, abhängig von der Dimension
Beispiel:	pTango->GetTargetWindow(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_SetTargetWindow	
Beschreibung:	Reglerzielfenster einstellen.
C++:	int LSX_SetTargetWindow (int ILSID, double dX, double dY, double dZ, double dA);
Parameter:	X, Y, Z, A: 1 - 25000 (Motorinkremente) 0.1 - Spindelsteigung/2 (μm) 0.0001 - Spindelsteigung/2 (mm) (Werte sind abhängig von der Dimension)
Beispiel:	pTango->SetTargetWindow(1, 1.0, 0.002, 1.0, 1.0);

LSX_SetCtrFastMoveOff	
Beschreibung:	FastMove-Funktion deaktivieren.
C++:	int LSX_SetCtrFastMoveOff (int ILSID);
Parameter:	-
Beispiel:	pTango->SetCtrFastMoveOff(1);

LSX_SetCtrFastMoveOn	
Beschreibung:	FastMove-Funktion aktivieren, d.h. bei einer Reglerdifferenz, die größer als der Fangbereich ist, wird ein neuer Vektor gestartet.
C++:	int LSX_SetCtrFastMoveOn (int ILSID);
Parameter:	-
Beispiel:	pTango->SetCtrFastMoveOn(1);

4.13 Trigger-Ausgang

LSX_GetTrigCount	
Beschreibung:	Triggerzählerstand lesen.
C++:	int LSX_GetTrigCount (int ILSID, int *pIValue);
Parameter:	<i>Value</i> : Anzahl der ausgeführten Trigger
Beispiel:	pTango->GetTrigCount(1, &Value);

LSX_SetTrigCount	
Beschreibung:	Triggerzählerstand setzen.
C++:	int LSX_SetTrigCount (int ILSID, int IValue);
Parameter:	<i>Value</i> : 0 bis 2147483647
Beispiel:	pTango->SetTrigCount(1, 0);

LSX_GetTrigger	
Beschreibung:	Liefert den aktuellen Triggerzustand.
C++:	int LSX_GetTrigger (int ILSID, BOOL *pbATrigger);
Parameter:	<i>ATrigger</i> : true → Trigger "Ein" false → Trigger "Aus"
Beispiel:	pTango->GetTrigger(1, &ATrigger);

LSX_SetTrigger	
Beschreibung:	Trigger ein-/ausschalten.
C++:	int LSX_SetTrigger (int ILSID, BOOL bATrigger);
Parameter:	<i>ATrigger</i> = true → Trigger einschalten = false → Trigger ausschalten
Beispiel:	pTango->SetTrigger(1, true);

LSX_GetTriggerPar	
Beschreibung:	Liefert TriggerParameter.
C++:	<pre>int LSX_GetTriggerPar (int ILSID, int *plAxis, int *plMode, int *plSignal, double *pdDistance);</pre>
Parameter:	<p><i>Axis</i>: Achse (1..4)</p> <p><i>Mode</i>: Trigger-Modus (siehe Befehl !trigm)</p> <p><i>Signal</i>: Trigger-Signal (siehe Befehl !trigs)</p> <p><i>Distance</i>: Trigger-Distanz (siehe Befehl !trigd)</p>
Beispiel:	pTango->GetTriggerPar(1, &Axis, &Mode, &Signal, &Distance);

LSX_SetTriggerPar	
Beschreibung:	TriggerParameter einstellen.
C++:	<pre>int LSX_SetTriggerPar (int ILSID, int lAxis, int lMode, int lSignal, double dDistance);</pre>
Parameter:	<p><i>Axis</i>: Achse (1..4)</p> <p><i>Mode</i>: Trigger-Modus (siehe Befehl !trigm)</p> <p><i>Signal</i>: Trigger-Signal (siehe Befehl !trigs)</p> <p><i>Distance</i>: Trigger-Distanz (siehe Befehl !trigd)</p>
Beispiel:	pTango->SetTriggerPar(1, 1, 3, 2, 5.0);

4.14 Snapshot-Eingang

LSX_GetSnapshot	
Beschreibung:	Liefert den aktuellen SnapshotZustand.
C++:	int LSX_GetSnapshot (int ILSID, BOOL *pbASnapshot);
Parameter:	ASnapshot: true → Snapshot "Ein" false → Snapshot "Aus"
Beispiel:	pTango->GetSnapshot(1, &ASnapshot);

LSX_SetSnapshot	
Beschreibung:	Snapshot ein-/ausschalten.
C++:	int LSX_SetSnapshot (int ILSID, BOOL bASnapshot);
Parameter:	<i>ASnapshot</i> : true → Snapshot "Ein" false → Snapshot "Aus"
Beispiel:	pTango->SetSnapshot(1, true);

LSX_GetSnapshotCount	
Beschreibung:	SnapshotZähler.
C++:	int LSX_GetSnapshotCount (int ILSID, int *plSnsCount);
Parameter:	<i>SnsCount</i> : SnapshotZähler
Beispiel:	pTango->GetSnapshotCount(1, &SnsCount);

LSX_GetSnapshotFilter	
Beschreibung:	Eingangsfiler auslesen.
C++:	int LSX_GetSnapshotFilter (int ILSID, int *plTime);
Parameter:	<i>Time</i> : Filterzeit [ms]
Beispiel:	pTango->GetSnapshotFilter(1, &Time);

LSX_SetSnapshotFilter

Beschreibung:	Eingangsfiler bei prellenden Schaltern setzen.
C++:	int LSX_SetSnapshotFilter (int ILSID, int ITime);
Parameter:	Time: Filterzeit, Wertebereich 0 - 100 [ms]
Beispiel:	pTango->SetSnapshotFilter(1, 0); // kein Eingangsfiler

LSX_GetSnapshotPar

Beschreibung:	SnapshotParameter auslesen.
C++:	int LSX_GetSnapshotPar (int ILSID, BOOL *pbHigh, BOOL *pbAutoMode);
Parameter:	High: true → Snapshot ist HighAktiv false → Snapshot ist LowAktiv AutoMode: true → Snapshot "Automatik". Die Position wird nach dem ersten Impuls automatisch angefahren.
Beispiel:	pTango->GetSnapshotPar(1, &High, &AutoMode);

LSX_SetSnapshotPar

Beschreibung:	SnapshotParameter festlegen.
C++:	int LSX_SetSnapshotPar (int ILSID, BOOL bHigh, BOOL bAutoMode);
Parameter:	High: true → Snapshot ist HighAktiv false → Snapshot ist LowAktiv AutoMode: true → Snapshot "Automatik". Die Position wird nach dem ersten Impuls automatisch angefahren.
Beispiel:	pTango->SetSnapshotPar(1, true, false);

LSX_GetSnapshotPos

Beschreibung:	SnapshotPosition auslesen.
C++:	int LSX_GetSnapshotPos (int ILSID, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);
Parameter:	X, Y, Z, A: Positionswerte
Beispiel:	pTango->GetSnapshotPos(1, &X, &Y, &Z, &A);

LSX_GetSnapshotPosArray	
Beschreibung:	SnapshotPosition aus Array auslesen.
C++:	<pre>int LSX_GetSnapshotPosArray (int ILSID, int IIndex, double *pdX, double *pdY, double *pdZ, double *pdA);</pre>
Parameter:	Index: Nummer der SnapshotPosition (1200) X, Y, Z, A: Positionswerte
Beispiel:	<code>pTango->GetSnapshotPosArray(1, 2, &X, &Y, &Z, &A);</code>

5. Fehlercodes

0: Kein Fehler

5.1 TangoFehlermeldungen

- 1: Keine gültige Achsenbezeichnung
- 2: Keine ausführbare Funktion
- 3: Zu viele Zeichen in BefehlsString
- 4: Kein gültiger Befehl
- 5: Außerhalb des gültigen Zahlenbereiches
- 6: Falsche Anzahl der Parameter
- 7: Kein !oder ?
- 8: Kein TVR möglich, da Achse aktiv
- 9: Kein Ein oder Ausschalten der Achsen, da TVR aktiv
- 10: Funktion nicht konfiguriert
- 11: Kein MoveBefehl möglich, da JoystickHand
- 12: Endschalter betätigt
- 13: Funktion kann nicht ausgeführt werden, da Encoder erkannt (clear pos.)
- 14: Fehler beim Kalibrieren (Endschalter nicht korrekt freigefahren)
- 20: Treiberrelaise defekt (Sicherheitskreis K3/K4)
- 21: Es dürfen nur einzelne Vektoren verfahren werden (Einrichtbetrieb)
- 22: Es darf kein Kalibrieren, Tischhubmessen oder JoystickBetrieb durchgeführt werden (Tür offen oder Einrichtbetrieb)
- 23: SECURITY Error XAchse
- 24: SECURITY Error YAchse
- 25: SECURITY Error ZAchse
- 26: SECURITY Error AAchse
- 27: NOTSTOP
- 28: Fehler im Türschaltersicherheitskreis
- 29: Endstufen nicht eingeschaltet
- 30: GAL Sicherheitsfehler

5.2 DLLFehlermeldungen

- 4001: interner Fehler
- 4002: interner Fehler
- 4003: undefinierter Fehler
- 4004: Unbekannter Schnittstellentyp (kann bei Connect... auftreten)
- 4005: Fehler beim Initialisieren der Schnittstelle
- 4006: Keine Verbindung zur Steuerung (z.B. wenn SetPitch vor Connect aufgerufen wird)
- 4007: Timeout während Lesen von der Schnittstelle
- 4008: Fehler bei Befehlsübertragung an die Tango
- 4009: Befehl wurde abgebrochen (mit SetAbortFlag)
- 4010: Befehl wird von Tango nicht unterstützt
- 4011: JoystickHand eingeschaltet (kann bei SetJoystickOn/Off auftreten)
- 4012: Kein Verfahrbefehl möglich, da JoystickHand
- 4013: ReglerTimeout
- 4014:
- 4015: Endschalter in Verfahrrichtung betätigt
- 4016: Wiederholter Vektorstart!! (Regelung)
- 4017: Fehler beim Kalibrieren (Endschalter nicht korrekt freigefahren)